


ฉบับชั้นปลาสเทอร์



สุทธินี สนั่นเสียง



กลุ่มสังเคริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กุมภาพันธ์ 2548

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก

ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3
นายสมชัย วงศ์สวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี : นายวรกุล แก้วyanะ

จัดพิมพ์โดย สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
โทรศัพท์ 0-5322-1385

พิมพ์ครั้งที่ 1 ถูกภาพันธ์ 2548
จำนวน 15 เล่ม

ข้อมูลการลงทะเบียนรายการบัญชี
นางสุทธินี สนั่นเลียง
ยิบซัมปลาลเตอร์/โดยนางสุทธินี สนั่นเลียง:
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2548
47 หน้ารวมปก : รูปประกอบ
รายงานวิชาการฉบับที่ สรว.3/2548/004

บทคัดย่อ

พลาสเตอร์นำมาใช้ทำแบบพิมพ์สำหรับการขึ้นรูปในอุตสาหกรรมเชรามิก ทั้งผลิตภัณฑ์ ให้เสียง อาหาร สุขภัณฑ์ ของตกแต่งและของชำร่วยที่มีการขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบ การกดแบบหรือ การใช้ใบมีด (Jigging) พลาสเตอร์มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ พลาสเตอร์จากเกลือจีด และพลาสเตอร์ จากยิปซัม (ยิปซัมพลาสเตอร์) แต่ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมเชรามิกคือพลาสเตอร์จากยิปซัมเนื่อง จากราคาถูกและมีคุณสมบัติที่ดีกว่าในด้านความขาว การแข็งตัวและความแข็งแกร่ง นอกจากอุตสาหกรรม เชรามิก พลาสเตอร์มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมยิปซัมบอร์ด ซึ่งมีการใช้พลาสเตอร์จากยิปซัมมากถึง 80% ของพลาสเตอร์จากยิปซัมที่ผลิตได้

จากข้อมูลปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีการผลิตและยิปซัมเพื่ออุตสาหกรรมดังกล่าวมาก ถึง 2.1 ล้านตัน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และเมื่อนำมาใช้มักอยู่ในรูปของพลาสเตอร์ที่มีมูลค่า เพิ่มสูง พลาสเตอร์จึงเป็นวัสดุตัวหนึ่งที่น่าสนใจศึกษา รายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงลักษณะของ พลาสเตอร์โดยทั่วไป ยิปซัมพลาสเตอร์ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมเชรามิก การได้มาซึ่งพลาสเตอร์ใน อุตสาหกรรมยิปซัมบอร์ด

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบคุณ นายสมชัย วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เขต ๓ และนายกรุ๊ป แก้วยานะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี ที่ได้ให้
การสนับสนุนการทำรายงานให้ดูล่วงไปด้วยดี

ขอขอบคุณ ดร. วิริศ ประกายพรวณ เป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนด้านเรื่องความรู้และการ
ประกอบธุรกิจเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำรายงาน ขอขอบคุณ นายสติ๊ด ไพบูล ที่ได้จัดทำภาพ
ประกอบรายงานและขอขอบคุณ นางสาวศิริวรรณ ออมตัวตน ที่ช่วยจัดพิมพ์รายงานฉบับนี้จนสำเร็จ
เป็นรูปเล่ม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	๗
สารบัญรูป	๙
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลาสเตอร์	1
1.1 วัสดุดินที่ใช้ผลิตพลาสเตอร์	1
1.2 กระบวนการผลิตปูนพลาสเตอร์	3
1.3 คุณสมบัติของปูนพลาสเตอร์	3
1.4 การทดสอบปูนพลาสเตอร์	4
1.5 การผสมปูนพลาสเตอร์	5
1.6 ประยุกต์ใช้ปูนพลาสเตอร์ในงานเครื่องเคลือบดินเผา	7
2 ยิปซัมพลาสเตอร์	9
2.1 รูปแบบของยิปซัมพลาสเตอร์	11
2.2 ลักษณะเฉพาะของพลาสเตอร์	14
2.3 คุณลักษณะของพลาสเตอร์ที่ผลิตภัณฑ์ต้องการ	16
3 การผลิตยิปซัม	26
การเตรียมวัสดุดิน	26
การเผาผาง	29
การทำหมู่รูปแบบ	34
4 การใช้ประยุกต์ยิปซัม	38
เอกสารอ้างอิง	

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.1 แสดงลักษณะขั้นการตอกตะกอนของการทำนาเกลือ	1
รูปที่ 1.2 แร่ปิชมเนื้อเป็นเกล็ดเล็กๆ เมื่องเกล็ดน้ำตาลจำนวนมากสามารถกันแน่น เป็นมาล เดียว เรียกว่า "อะลาบาสเตอร์ (Alabaster)"	2
รูปที่ 1.3 แร่ปิชมที่ตอกผลึกในพ翁หินหรือรอยแตกภายในหินยิปซัม	2
รูปที่ 1.4 กราฟแสดงการหาค่าอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างน้ำกับปูน	5
รูปที่ 1.5 แสดงการใช้ปلاสเทอร์ในงานผลิตต้นแบบ	7
รูปที่ 1.6 แสดงการใช้ปلاสเทอร์ในงานผลิตแบบพิมพ์	8
รูปที่ 2.1 (ก) แสดงภาพโครงสร้างของเบต้าไฮเมิร์ไดรท์จากจุลทรรศน์ (ข) แสดงภาพโครงสร้างจุลภาคของเบต้าไฮเมิร์ไดรท์โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกล้อง (SEM micrographs of beta hemihydrate)	11
รูปที่ 2.2 (ก) แสดงภาพโครงสร้างของแอดฟ่าไฮเมิร์ไดรท์จากกล้องจุลทรรศน์ (ข) แสดงภาพโครงสร้างจุลภาคของแอดฟ่าไฮเมิร์ไดรท์โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกล้อง (SEM micrographs of beta hemihydrate)	12
รูปที่ 2.3 แสดงลักษณะของห้องอัดความดันที่ใช้เตรียมแอดฟ่าไฮเมิร์ไดรท์	13
รูปที่ 3.1 แสดงบริเวณหน้าเหมืองแร่ปิชม ของบริษัท ปูนชิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ตำบลวังจิ้ง อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร	26
รูปที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการบดโดยอยแร่ปิชมและการคัดขนาดเพื่อป้อนจุลสถานกรรม	27
รูปที่ 3.3 แสดงเครื่องย่างแร่แบบหมุนในห้องทดลอง	28
รูปที่ 3.4 แสดงโครงสร้างภายในเตา Kettle	30
รูปที่ 3.5 แสดงลักษณะของเตา Kettle	31
รูปที่ 3.6 แสดงลักษณะของเตาเผาอยipซัมแบบต่อเนื่อง	33
รูปที่ 3.7 แสดงลักษณะของเตา Rotary	33
รูปที่ 3.8 แสดงขั้นตอนในการผลิตอยipซัมบอร์ด	36
รูปที่ 3.9 แสดงการขึ้นรูปอยipซัมบอร์ด	37
รูปที่ 4.1 ลักษณะการติดตั้งอยipซัมบอร์ด	38


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลาสเตอร์

พลาสเตอร์ คือ วัสดุชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นผงละเอียดล้ำช้าเมื่อผสมกับน้ำจะเกิดความร้อน และแข็งตัว เมื่อแข็งตัวสามารถดูดซับน้ำและความชื้นได้

1.1 วัตถุที่ใช้ในการผลิตพลาสเตอร์ในธรรมชาติมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ เกลือจีด ซึ่งเป็นผลผลิต ได้จากการทำนาเกลือ และ แร่ยิปซัม (Gypsum)

- เกลือจีด⁽¹⁾

เกลือจีดเป็นสารประกอบของแคลเซียมชัลไฟด์ ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) ซึ่งได้จากการทำนา เกลือที่ผลิตเกลือ岩 (NaCl) โดยเกลือจีดจะตกตะกอนอยู่ใต้ชั้นของ岩เกลือดังแสดงในรูป ประกอบที่ 1.1



รูปที่ 1.1 แสดงลักษณะชั้นการตกตะกอนของการทำนาเกลือ

การนำเกลือจีดมาใช้ในการทำพลาสเตอร์จะต้องนำมาล้างเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ เช่นหิน ดิน ทรัพย์ รวมทั้งเกลือเดิมที่ปะปนอยู่ในเกลือจีด โดยการล้างน้ำจะดึงออกก่อน โดยทั่วไป นิยมใช้น้ำฝนหรือตามธรรมชาติ ในประเทศไทยมีฝนตกน้อยจะนำเกลือจีดไปล้างดินออกแล้วน้ำ เกลือจีดไปต้มที่อุณหภูมิ 800-1000 องศาเซลเซียส เพื่อขจัดเกลือเดิมออกไป เกลือจีดสามารถพบ ได้ทุกที่ที่มีการทำนาเกลือ ประเทศไทยพับเกลือจีดบริเวณ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ ชลบุรี

- แร่ยิปซัม (Gypsum)

แร่ยิปซัมมีสูตรเคมี คือ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ซึ่งสามารถแยกของประกอบออกได้ เป็น CaO 32.6% SO_3 46.5% และ H_2O 20.9% ลักษณะทั่วไปของแร่ยิปซัมลักษณะหรือ ไม่เหมือน มีโภนศิลป์อ่อนอื่นๆ ได้แก่ รายสี ตามชนิดและปริมาณของมลพิษที่ปนอยู่ ลักษณะเด่น ของแร่ยิปซัม คือ มีความแข็ง 2 ในที่สุด สามารถใช้เล็บมือขีดเป็นรอยได้ แร่ยิปซัมในธรรมชาติมี ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันตามลักษณะการเกิด แต่รากที่พับและมีปริมาณมากพอที่จะ

พอกที่จะนำมาใช้ประโภคในอุตสาหกรรมได้แก่ ชนิดที่เรียกว่า อะลาบาสเทอร์ (Alabaster) ซึ่งเป็นแร่ยิปซัมที่ประกอบด้วยเกล็ดแร่ขนาดเล็กคล้ายเกล็ดน้ำตาลทรายสีขาวหรือเทาอ่อนจำนวนมาก ผลงานด้วยกันเป็นเนื้อเดียว อาจมีมูลทินพากقاربเนห์หรือเม็ดตะกอนขนาดละเอียดปะปนอยู่ บ้างดังแสดงในรูปที่ 1.2 นอกจากนี้ยังมีชนิดที่เกิดในโพรงหินเป็นผลึกขนาดใหญ่ไม่มีสีและแตกเป็นแผ่นได้ง่าย เรียกว่า เซเลไนต์ (Selenite) ดังแสดงในรูปที่ 1.3 กับชนิดที่เป็นเส้นไขว้คล้ายเส้นไหม เรียกว่า ชาตินสปาร์ (Satin spar) แต่เซเลไนต์และชาตินสปาร์มักพบปริมาณน้อย แหล่งแร่ยิปซัมในประเทศไทยที่สำคัญอยู่ในจังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ เลย ศรีราชาภูรชานี และนครศรีธรรมราช⁽²⁾



รูปที่ 1.2 แร่ยิปซัมเนื้อเป็นเกล็ดเล็กๆ เหมือนเกล็ดน้ำตาลจำนวนมากซึ่งมักกันแน่นเป็นมวลเดียว เรียกว่า "อะลาบาสเทอร์ (Alabaster)"



รูปที่ 1.3 แร่ยิปซัมที่ตกผลึกในโพรงหินหรือรอยแตกภายในหินยิปซัมได้เป็นแร่ผลึกหยาบ ไม่มีสีและมีหน้าผาลึกชัดเจน เรียกว่า "เซเลไนต์ (Selenite)"

แร่ปิ้งมีความชาติกำเนิดได้หลายลักษณะ เช่น เกิดจากการสะสมตัวในแม่น้ำเดิม แบบหินตะกอน (Sedimentary deposits) หรือก่อตัวได้ขึ้นโคลนในบริเวณที่รับน้ำท่วมถัง (Tidal flats) หรือเกิดจากปฏิกิริยาเคมีของน้ำร้อน (Hydrothermal solution) เป็นต้น นอกจากนี้จากยิปซัมที่เกิดโดยธรรมชาติแล้วปัจจุบันยังมีอิปซัมพลอยได้จากการกระบวนการกำจัด ก๊าซซัลเฟอร์ (Flue gas desulfurization , FGD) ที่เกิดจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วยซึ่งจะกล่าวในรายงานการใช้ประโยชน์อิปซัมสังเคราะห์ฉบับต่อไป

1.2 กรรมวิธีการผลิตปูนปลาสเตอร์¹⁾

กรรมวิธีการผลิตปูนปลาสเตอร์อย่างง่ายโดยการนำวัตถุดิบ คือ แร่ปิ้งมีหรือเกลือจีด ไปย่อยด้วยเครื่องย่อยหยาบ (Jaw crusher) แล้วบดย่อยด้วยเครื่อง Hammer mill ผ่านตะแกรงที่ มีขนาดเท่าเม็ดทรายแล้วนำไปเผา焉 (Calcine) ที่อุณหภูมิ 150-160°C แร่ปิ้งมีหรือเกลือจีดจะเปลี่ยนจาก calciumsulfate dihydrate ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) เป็น calciumsulfate hemihydrate ($\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$) จากนั้นนำไปบดละเอียดอีกครั้งผ่านตะแกรง 180-200 เมช ก็จะได้ปูนปลาสเตอร์ หรือ Plaster of Paris

เตาที่ใช้ในการเผา焉 (Calcine) มี 2 ชนิด คือ:-

1. เตาที่ใช้กะทะ (Periodic pan) เป็นกะทะใหญ่ มีความจุประมาณ 2-3 ตัน เป็นวิธีเก่าแก่แต่ ปัจจุบันยังนิยมใช้อยู่ ทำด้วยอิฐมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 ฟุต (3-7 เมตร) และมีความสูงประมาณ 8-9 นิ้ว (20-23 เซนติเมตร) วิธีคือด้วยกะทะต้องทำถึง 2 ครั้งด้วยกัน คือครั้งแรก ใช้ความร้อน 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลาสาม ชั่วโมง แล้วเปลี่ยนไปครั้งที่สอง ใช้ความร้อน 160 องศาเซลเซียส จึงจะเสร็จสมบูรณ์ เตาชนิดนี้เป็นที่นิยมในประเทศไทย อังกฤษ
2. เตาหมุน (Rotary calciner) เป็นเตาขนาดใหญ่รูปวงกลมออก สูงประมาณ 9-10 ฟุต สามารถบรรจุแร่ปิ้งมีหรือเกลือจีดได้ประมาณ 8-15 ตัน ลักษณะการทำงานจะหมุนตลอดเวลา รอบการหมุนข้ามกันประมาณ 3-5 รอบ/นาที

1.3 คุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์

ปูนปลาสเตอร์เมื่อผสมกับน้ำจะเกิดปฏิกิริยาดูดน้ำ เรียกว่า ปฏิกิริยาเรียกเดรชัน (Rehydration) ระหว่างการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดความร้อนขึ้นประมาณ 36-37 องศาเซลเซียส และ ปูนปลาสเตอร์จะคายๆ แข็งตัวขึ้น เวลาที่ใช้ในการแข็งตัวถึงแข็งตัวเต็มที่ประมาณ 15-30 นาที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความใหม่เก่าของปูนปลาสเตอร์ เมื่อปูนปลาสเตอร์แข็งตัวเต็มที่จะมีการขยายตัวประมาณ 0.1-0.2 เพรเซนต์ ฉะนั้นการลดแบบควรจะทำในช่วงเวลาที่แข็งตัวจึงจะสะดวกและง่าย

ปูนพลาสเตอร์ที่ได้จากแร่ยิปซัมจะมีลักษณะกว่า มีการแข็งตัวเร็วกว่า ให้ความร้อนขณะแข็งตัวมากกว่าปูนพลาสเตอร์ชนิดที่ได้จากเกลือจีด เมื่อแข็งตัวเต็มที่ปلاสเตอร์จากแร่ยิปซัมจะมีความแข็งแกร่งกว่า แต่มีราคาแพงกว่าปلاสเตอร์ชนิดเกลือจีด จึงนิยมใช้ในคุณภาพงานช่วงแรก เช่น โรงงานเครื่องสุขภัณฑ์ โรงงานผลิตถ้วยชาม โดยใช้ทำ Mold production ไม่ใช้งานทั่วไป ปูนพลาสเตอร์ที่ทำจากเกลือจีดมันนิยมใช้ในงานฝีกัดและหล่อรูปเป็นทั่วไป เพราะราคาถูก

ตาราง 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของปูนพลาสเตอร์

คุณสมบัติ	ปูนพลาสเตอร์
1. การแข็งตัว	ยิปซัม > เกลือจีด
2. การขยายความร้อน	ยิปซัม > เกลือจีด
3. ความแข็งแกร่งเมื่อแข็งตัวเต็มที่	ยิปซัม > เกลือจีด
4. ราคา	ยิปซัม > เกลือจีด
5. ความขาว	ยิปซัม > เกลือจีด
6. ผลทิน	ยิปซัม < เกลือจีด

ปูนพลาสเตอร์เกรดดีที่ได้จากแร่ยิปซัม บางครั้งเรียกว่า ยิปซัมหรือปلاสเตอร์ยิปซัม และปูนพลาสเตอร์ที่ได้จากเกลือจีด เรียกว่า ปلاสเตอร์

1.4 การทดสอบปูนพลาสเตอร์

ก่อนนำปูนพลาสเตอร์มาใช้งาน เราควรทดสอบเพื่อให้แน่ใจคุณสมบัติของปلاสเตอร์นั้นๆ ก่อน เนื่องจากการผลิตปูนพลาสเตอร์ของแต่ละโรงงานมีลักษณะเฉพาะต่างกันและบางครั้ง ปلاสเตอร์ก็มีการเก็บรักษาไว้นานจึงต้องทดสอบก่อนนำไปใช้งาน วิธีทดสอบง่ายๆ มี 2 วิธีดังนี้


- ให้มีการทำปلاสเตอร์แล้วแบบมือออก ปูนพลาสเตอร์ที่ดีจะมีเนื้อละเอียดและจะไม่เกะตัว กันเป็นก้อน เมื่อแบบมือออกปلاสเตอร์จะไม่ลอกคร่องนิ่วเมื่อไปเก็บหมัด ไม่มีก้อนหยาบ ปนอยู่ ถ้าปلاสเตอร์เสียจะรู้สึกสาหัส รวมถึงก้อนเล็กๆ ปนอยู่
- ใช้ปูนพลาสเตอร์ผสมกับน้ำ โดยผสมปูนพลาสเตอร์ 1 ช้อนชา กับน้ำเพียงเล็กน้อย แล้ว จับเวลา ถ้าปلاสเตอร์ยังไม่เต็มคุณภาพจะแข็งตัวภายในเวลาที่กำหนด และจะเกิดปฏิกิริยา Rehydration ในขณะก่อตัว ถ้าปلاสเตอร์เต็มคุณภาพแล้ว การแข็งตัวจะไม่เกิดขึ้นในเวลาที่กำหนดและไม่เกิดปฏิกิริยา Rehydration

1.5 การผสมปูนปลาสเตอร์

วิธีการผสมปูนปลาสเตอร์มีความสำคัญมากในงานเซรามิก เช่น การทำพิมพ์สำหรับขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบและให้ใบมีด (Casting slip and jiggering) รวมทั้งการสร้างต้นแบบ (Modeling) แบบพิมพ์ดังกล่าวจะดีหรือไม่ มีอายุการใช้งานเท่าใด ขึ้นอยู่กับเทคนิคในการผสมปูนปลาสเตอร์ซึ่งจะส่งผลไปถึงการใช้งาน เช่น อายุการใช้งาน อัตราการดูดน้ำ

การผสมปูนปลาสเตอร์ เราสามารถควบคุมปูนปลาสเตอร์ให้มีคุณภาพตามต้องการได้ เช่น ต้องการให้แบบพิมพ์สามารถดูดน้ำได้ดีขึ้นนำไปใช้งานและไม่ต้องการความแข็ง (Strength) มากนักก็ผสมน้ำในอัตราส่วนมากกว่าปูนปลาสเตอร์เล็กน้อย เช่น แบบพิมพ์สำหรับหล่อแบบน้ำดิน (Casting slip) ถ้าต้องการให้แบบพิมพ์มีความแข็งแกร่งทนแรงกระแทกได้ดี เช่น แบบพิมพ์ในการขึ้นรูปด้วยการให้ใบมีด (Jigger) ก็ผสมน้ำในอัตราส่วนที่น้อยกว่าปูนปลาสเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของการใช้งาน

อัตราส่วนผสมระหว่างปริมาณน้ำที่ใช้ผสมกับปริมาณปูนปลาสเตอร์จะต้องมีการศึกษาเพื่อหาค่าที่เหมาะสมหรือค่าความแข็งแกร่งที่พอดีกับค่าการดูดซึมน้ำ โดยในการศึกษาทดลองจะผสมปูนกับน้ำในอัตราส่วนต่างๆ แล้วนำเข้าห้องทดสอบมาหาค่าการดูดซึมน้ำและความแข็งแกร่ง จากนั้นนำมาเขียนกราฟแล้วหาจุดตัดของกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 1.4 ซึ่งเป็นกราฟอัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนและน้ำที่ให้ทำแบบพิมพ์สำหรับการขึ้นรูปสุขภัณฑ์ โดยอัตราส่วนน้ำต่อปูน คือ น้ำ 75 ส่วน ต่อปูน 100 ส่วน ให้ค่าความแข็งแรงประมาณ 40 kg/cm^2 และมีค่าการดูดซึมน้ำ 37 เปอร์เซ็นต์



รูปที่ 1.4 กราฟแสดงการหาค่าอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างน้ำกับปูน

ขั้นตอนการผสมปูนพลาสเตรอร์

การผสมปูนพลาสเตรอร์มีความสำคัญมาก เพราะหากผสมผิดวิธีหรือผิดขั้นตอนก็จะทำให้เกิดผลเสียกับแบบพิมพ์ แบบพิมพ์หรือแม่พิมพ์ต้นแบบจะใช้งานได้ดีหรือไม่รึอยู่กับเทคนิคการผสมปูนพลาสเตรอร์ การผสมปูนพลาสเตรอร์มีขั้นตอนดังนี้

- 1 ชั้นน้ำใส่ภาชนะที่จะใช้ผสมตามน้ำหนักและอัตราส่วนที่เราเลือกใช้
- 2 ใบปูนพลาสเตรอร์ (ซึ่งผ่านตะแกรงขนาด 80 mesh) ลงในน้ำอย่างช้าๆ รอให้พลาสเตรอร์จมลงในน้ำหรือให้น้ำแทรกเข้าไปในใบปูนพลาสเตรอร์ ใบปูนพลาสเตรอร์จะหมุนที่ชั้นเดรี่ยมไว้
- 3 รอให้น้ำแทรกเข้าไปในใบปูนพลาสเตรอร์ประมาณ 1-2 นาที พลาสเตรอร์จะเปียกทั่ว ก็อาจใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ ที่ก้นภาชนะเพื่อเร่งการตกจนให้เร็วขึ้น และเป็นการไถฟองอากาศหักด้วย จากนั้นคนให้ปูนและน้ำเข้ากันไม่เกิดเม็ดหรือเป็นก้อน
- ข้อควรระวัง** ในกรณีพลาสเตรอร์ คือ อย่าคนก่อนที่น้ำจะแทรกเข้าไปในใบปูนพลาสเตรอร์ เพราะจะทำให้พลาสเตรอร์จับเป็นก้อน มีผลต่อการดูดซึมน้ำที่ไม่สม่ำเสมอของแบบพิมพ์
- 4 นำพลาสเตรอร์ที่คนได้ที่แล้ว เทลงในแบบพิมพ์อย่างช้าๆ และเบาๆ ที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศ

หมายเหตุ : ภาชนะที่ใช้ผสมควรล้างทันที และอย่าเทปูนพลาสเตรอร์ลงในท่อระบายน้ำจะทำให้ห่อระบายน้ำอุดตันได้ เพราะปูนพลาสเตรอร์แข็งตัวในน้ำได้

ตัวเติมที่ใช้ผสมในปูนพลาสเตรอร์

ตัวเติมที่ใช้ผสมในปูนพลาสเตรอร์เพื่อปรับจุดแข็งตัว (Setting point) มี 2 ลักษณะ คือ ตัวเติมเพื่อชะลอการแข็งตัว และตัวเติมเพื่อเร่งการแข็งตัว

- ตัวเติมเพื่อชะลอการแข็งตัว ให้เติมเมื่อต้องการให้พลาสเตรอร์แข็งตัวช้าลง โดยจะเติมน้ำส้มสายชู หรือสารฟัม ซึ่งเราเรียกว่าตัวยับยั้งปฏิกิริยา (Retarder) ลงไปในน้ำก่อนที่จะใบปูนพลาสเตรอร์ ปริมาณตัวเติมที่ให้ไม่ควรเกิน 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
- ตัวเติมเพื่อเร่งการแข็งตัว ใช้เติมเมื่อต้องการให้พลาสเตรอร์แข็งตัวเร็วขึ้น โดยจะเติมตัวเร่งปฏิกิริยา (Acclerater) ได้แก่
 - เกลือ氯化 (NaCl)
 - แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (Ammonium hydroxide)

- ผลึกของยิปซัมที่บดละเอียด
ปริมาณที่ใช้ไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

พลาสเตอร์ที่ใช้ในงานเครื่องเคลือบดินเผา สามารถควบคุมความแข็งแกร่งได้โดยเดิมสารตั้งต่อไปนี้

โซเดียมซัลเฟต (Sodiumsulfate)

แมกนีเซียมคลอไรด์ (Magnesiumchloride)

ชีเมนต์ขาว (White cement)

สารทั้ง 3 ตัวนี้ เรียกว่า Hardener ส่วนมากนิยมใช้กับงาน Model หรือ Case mold หรือแม่แบบที่ใช้ผลิตแบบพิมพ์จำนวนมากๆ และเก็บรักษาไว้เป็นเวลา lange


พลาสเตอร์ชนิดที่เดิมชีเมนต์ขาวมีในงานผลิตออกจำหน่ายแล้ว เรียกว่า พลาสเตอร์กินซึ่งจะมีสีดำๆ กัน เช่น สีเขียว สีเข้มฟู มีคุณสมบัติต่างจากพลาสเตอร์ที่ใช้ทำแบบพิมพ์ (casting mold) คือมีการดูดซึมน้ำที่ไม่ดี พลาสเตอร์กินไม่ควรนำมาใช้ทำแบบพิมพ์ในการหล่อแบบ แต่มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสมกับการทำต้นแบบซึ่งก่อตัวขึ้นมา ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง และทนความร้อนได้ประมาณ 400 องศาเซลเซียส มีความแข็งแกร่งมาก

1.6 ประโยชน์ของพลาสเตอร์ในงานเครื่องเคลือบดินเผา⁽³⁾

- ใช้ทำตัวต้นแบบ (Model or prototype) ทำแบบพิมพ์ (Mold or working mold) และทำส่วนที่บังคับพิมพ์หรือแม่พิมพ์ (Case mold or block mold) ดังแสดงในรูปที่ 1.5 และ 1.6
-



รูปที่ 1.5 แสดงการใช้พลาสเตอร์ในงานผลิตต้นแบบ



แบบพิมพ์ Jigger

แบบพิมพ์ Jigger หรือแบบพิมพ์ในเม็ด มีจำนวนชิ้นแบบตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป การซึ่งรูปไปรีแลปเป็นหมุนไฟฟ้า ซึ่งจะมีทั้งรูปทรงด้านนอกและด้านใน โดยนำตัวเป็นกตองในแบบให้ไปเม็ดที่มีรูปทรงด้านตรงกันข้ามกับแบบพิมพ์กด ประตูเข้าเมื่อตัวส่วนเกินทิ้งไป เมื่อติดนม้ำด้วยแกะออกจากพิมพ์ได้

แบบพิมพ์หล่อแบบ (Casting mold)

แบบพิมพ์หล่อแบบมี 2 ชนิด คือแบบหล่อกลวง และแบบหล่อตัน

✚ แบบหล่อกลวง มีจำนวนชิ้นแบบตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป มีช่องเท่าน้ำดิน การซึ่งรูปไปรีแลปเป็นหมุนไฟฟ้าในแบบจนเต็ม ทิ้งไว้สักระยะให้ได้ความหนาตามต้องการ จึงเท่าน้ำดิน ออกจากพิมพ์ คราวที่สองให้เมื่อเนื้อติดนม้ำดี แกะออกจากพิมพ์



✚ แบบหล่อตัน มีจำนวนพิมพ์ 2 ชิ้น ประกับกัน การหล่อมี 2 ลักษณะ คือ หล่อแบบเรียงเดียวกันถ้ายกานหล่อกลวง แต่ปล่อยให้น้ำดินแห้งในแบบแล้วแกะออก ได้แก่ พิมพ์หุ้ด้วยหูกา และการหล่อแบบพิมพ์ที่เรียงเป็นแพตต์กัน ให้รูน้ำดินตั้งตรงกัน ปล่อยให้น้ำดินในหล่อแห้งแบบพิมพ์ แต่ละชิ้นผ่านรูน้ำดินขนาดเด็ก แล้วปล่อยให้น้ำดินแห้ง ในแบบ จึงแกะออก งานที่ใช้แบบตัน ได้แก่ งานแปลงถ้า เป็นต้น



แบบพิมพ์กด (Press mold)

แบบพิมพ์กด คือแบบพิมพ์ขึ้นเดียวมีช่องลึก นำตัวเป็นกตองไปพอกเนื้อติดนม้ำด้วยแกะออกจากแบบ ประกษาของงาน ได้แก่ พิมพ์พระกระตุ้น เป็นต้น

รูปที่ 1.6 แสดงการใช้ปلاสเตรอร์ในงานผลิตแบบพิมพ์

ยิปซัมพลาสเตอร์ (Gypsum plaster)

พลาสเตอร์ที่ได้ในอุตสาหกรรมเป็นพลาสเตอร์ที่ได้จากการรีดยิปซัมหรือยิปซัมพลาสเตอร์ ดังนั้นเราจึงจะกล่าวต่อไปเช่นเดียวกับพลาสเตอร์เท่านั้น ยิปซัมพลาสเตอร์มีมา已久ค้า 2 คำ คือ ยิปซัมและพลาสเตอร์ซึ่งมีการให้ความหมายของแต่ละคำไว้ดังนี้

ยิปซัม^(๓) คือ ตัวประسانชนิดแคลดิเมียมชัลเฟต์ที่ต้องอาศัยน้ำช่วยในการเกิดปฏิกิริยา (Hydraulic binder) ผงยิปซัมเมื่อผสมกับน้ำเป็นน้ำโคลน (Slurry) และจะเกิดปฏิกิริยาการตกผลึก (Crystallization reaction)^(๔) โดยน้ำโคลนจะเริ่มแข็งตัว และจับตัวเกิดโครงสร้างผลึก (Crystalline structure)^(๕) เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดน้ำโคลนดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นของแข็งที่เรียกว่า “Set gypsum”

พลาสเตอร์^(๔) ที่กล่าวถึงโดยทั่วไปคือสารประกอบแคลดิเมียมชัลเฟต์เมมไฮเดรต (calciumsulfate hemihydrate) ซึ่งไม่มีในธรรมชาติตัดได้จากการเผาแร่ยิปซัมหรือแร่เกลือจีดในธรรมชาติตัดที่กล่าวมาในบทก่อนหน้า พลาสเตอร์บริสุทธิ์จะมีสีขาวหรือสีใส อาจมีสีเทา เหลือง น้ำผึ้ง แดง น้ำตาล และคล้ำขึ้นจนถึงสีดำ ทั้งนี้ขึ้นกับสีของมลพิษที่ถูกกักเก็บไว้ระหว่างที่แร่ตกผลึก

ดังนั้นมีกล่าวถึงยิปซัมพลาสเตอร์ หรือ “plaster of paris” จึงหมายถึงแคลดิเมียมชัลเฟต์เมมไฮเดรต (calciumsulfate hemihydrate) ที่ได้จากการรีดยิปซัมที่บริสุทธิ์มากๆ หรือ พลาสเตอร์ที่ใช้กับงานขี้นรูป (molding) จะไม่ใช้กับแคลดิเมียมชัลเฟต์เมมไฮเดรตที่ได้จากการเกลือจีด ยิปซัมพลาสเตอร์นี้มีการนำมาใช้มากขึ้นมากในอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะ ยิปซัมบอร์ดและปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมเซรามิกใช้ทำแบบพิมพ์สำหรับขี้นรูปผลิตภัณฑ์

จากข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายยิปซัมพบว่ามีมานานกว่า 9000 ปี ที่ประเทศอียิปต์และประเทศจีน^(๕,๖,๗) แต่จากหลักฐานที่ปรากฏพบ มีการนำยิปซัมมาใช้ในการก่อสร้างเป็นเวลานานกว่า 5000 ปี ที่ประเทศจีนเป็น piramid (Pyramids) โดยใช้เป็นตัวประسانระหว่างก้อนหิน ในประเทศกรีกได้ใช้แร่ยิปซัมมาใช้ทำซองหัวต่างของวัดที่แสงสามารถส่องผ่านได้ ต่อมาปี ค.ศ. 1755 นาย Claire Gapper ค้นพบว่าหินยิปซัมที่นำมาเผาและบดให้เป็นผงจะเกิดความเหนียวและแข็งตัว ใช้ในการซ่อมแซมและขอบผิวผนังที่ขูดระบะให้เรียบสวยงามและกันไฟได้ ประเทศฝรั่งเศสจึงได้นำยิปซัมมาใช้เป็นปูนกันไฟหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในประเทศอังกฤษ และยิปซัมที่นำมาใช้ได้มาจากแหล่งไกล่า เมืองปารีส จึงทำให้เกิดคำว่า “plaster of paris” และภายหลังมีการนำมาใช้เรียกชื่อของยิปซัม พลาสเตอร์ที่ได้จากแหล่งอื่นด้วย


การเตรียม $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ (calciumsulfate hemihydrate) จาก $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (calciumsulfate dihydrate) มีขั้นตอนพื้นฐานดังนี้:-

- เพาหินอิปซัมเพื่อลดน้ำบางส่วนออกจากโครงผลึก
- นำมาบดเป็นผงที่มีขนาดการกระจายตัวที่ดี
- คลุกให้มีเนื้อเดียวกันและผสมตัวเดิมบางตัวเพื่อให้มีคุณสมบัติตามต้องการ



ในการเตรียมอิปซัมพลาสเตอร์โดยการเผา จึงได้พลาสเตอร์ที่มีลักษณะการปะปนกันของ Anhydrite , Hemihydrate และ Dihydrate ทำให้มีคุณสมบัติของพลาสเตอร์แตกต่างกันไปตามเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในขั้นตอนการเผา เช่น Calcine (Calcine)


ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบจะสรุปการเปลี่ยนแปลงของอิปซัมได้ดังนี้⁽¹⁾




2.1 รูปแบบของยิปซัมปลาสเตอร์

ยิปซัมปลาสเตอร์ (Calciumsulfate hemihydrate) มี 2 รูปแบบ คือ เบต้าไฮเมจิเดรต (Beta hemihydrate) และ แอกฟ่าไฮเมจิเดรต (Alpha hemihydrate)

- เบต้า ไฮเมจิเดรต (Beta hemihydrate) เป็นยิปซัมปลาสเตอร์ที่เตรียมได้ง่าย จากการเผาปั่น (Calcine) ผงยิปซัม (Gypsum dihydrate) ที่อุณหภูมิประมาณ 110-120 องศาเซลเซียส ในเตา Open kettles หรือเตา Rotary ที่ความดันปกติ อนุภาคของเบต้าไฮเมจิเดรต ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นรูพูน มีรูปร่างไม่แน่นอน ดังแสดงในรูปที่ 2.1



(n)



(x)


รูปที่ 2.1 (n) แสดงภาพโครงสร้างของเบต้าไฮเมจิเดรตจากจุลทรรศน์

(x) แสดงภาพโครงสร้างจุลภาคของเบต้าไฮเมจิเดรตโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบสองภาค (SEM micrographs of beta hemihydrate)

- แอลฟ่า เยมี่ไฮเดรต (Alpha hemihydrate) เป็นยิปซัมปลาสเตอร์ที่เตรียมยาก ต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษและความรู้ด้านเทคนิคชั้นสูง ในการเผาผ่าน (calcine) ประเทศากรที่มีการเตรียมแอลฟ่าเยมี่ไฮเดรตในระดับอุตสาหกรรม คือ สนธิสูญเมริกา ซึ่งมีการทำมาแล้วประมาณ 60 ปี โดยวิธีการเผาผ่านเรียกชั้มในหม้ออัดความดัน (autoclave) ไฟที่อุณหภูมิประมาณ 130 องศาเซลเซียสและใช้ความดันไออกซ์เจน ลักษณะของแอลฟ่า เยมี่ไฮเดรตมีเนื้อแน่น มีรูปร่างเป็นรูปเข็ม (needle-like) ดังแสดงในรูปที่ 2.2 ลักษณะของหม้ออัดความดันแสดงในรูปที่ 2.3




(ก)



(ข)




รูปที่ 2.2 (ก) แสดงภาพโครงสร้างของแอลฟ่าเยมี่ไฮเดรตจากถังจุลทรรศน์
 (ข) แสดงภาพโครงสร้างจุลภาคของแอลฟ่าเยมี่ไฮเดรตโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
 แบบส่องกล้อง (SEM micrographs of beta hemihydrate)



รูปที่ 2.3 แสดงลักษณะของหม้ออัดความดันที่ใช้เตรียมแอลฟ่าเอมิไอยเดรต

แอลฟ่าเอมิไอยเดรตและเบตาเอมิไอยเดรตมีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนกัน แต่มีลักษณะภูมิปัญญาที่ต่างกัน ในขั้นตอนการเตรียมเบتاเอมิไอยเดรต เมื่อน้ำในโครงผลึกถูกกำจัดออก จะทำให้ผลึกของยิปซัมถูกทำลาย และความร้อนที่ได้รับจะทำให้อุณหภูมิขาดเด็กเกิดการจับตัวกัน (Aggregate) เป็นก้อน เกิดรูปรุนเข้มงวดในชิ้นลักษณะดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการเตรียมแอลฟ่าเอมิไอยเดรตที่เตรียมในหม้ออัดความดัน ผลการเตรียมที่แตกต่างกันส่งผลต่อプラスเตอร์มากมาย เมื่อนำมาใช้งานโดยเฉพาะเมื่อนำมาใช้เป็นวัสดุดินในการทำแบบพิมพ์ การผสมน้ำเพื่อเตรียมน้ำโคลน (Slurry) การตัดขั้นน้ำและปริมาณน้ำส่วนเกินที่มีผลต่อโครงสร้างของรูปรุนเมื่อプラスเตอร์แข็งตัว

จากการที่ใชาน้ำกับมุกสูบบริบวนน้ำที่แยกฟ้าเข้มวิชเดรตและเบตาเอมวิชเดรตต้องการได้ดังนี้



หมายเหตุ (P/W = plaster to water ratio)

จะเห็นว่า เมื่อนำเบตาเอมวิชเดรตมาใช้งานเบتاเอมวิชเดรตต้องการน้ำในการเตรียมน้ำให้ลงมากกว่า ดูดซึมน้ำมากกว่าและมีปริมาณน้ำส่วนเกินมากกว่าและฟ้าเข้มวิชเดรต

2.2 ลักษณะเฉพาะของปلاสเตอร์

ลักษณะเฉพาะสำคัญของปلاสเตอร์โดยทั่วไป คือ :-

1. ปلاสเตอร์ต้องเป็นผงของเข้มวิชเดรต (Hemihydrate powder)
2. มีสมบัติเป็นน้ำโคลน (Slurry) เมื่อผสมกับน้ำ
3. เกิดการแข็งตัวของน้ำโคลน (Set plaster) เช่น การแข็งตัวของแมพิมพ์ปلاสเตอร์ ที่ใช้ในงานเชร์มิก

การได้มาซึ่งลักษณะของผงปلاสเตอร์ ลักษณะของน้ำโคลน และลักษณะของปلاสเตอร์ ที่แข็งตัวในเวลาที่ต้องการ ต่างต้องมีการควบคุมซึ่งแยกได้ดังนี้

ลักษณะของผงปلاสเตอร์ที่ต้องควบคุม:-

- ลักษณะของเม็ดปلاสเตอร์ ได้แก่ ขนาดของอนุภาคและภาระกระจายตัวของอนุภาค
- Phase composition : เปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบเข้มวิชเดรตและเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบไดโอดริต ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาผ่า (Calcining)
- Bulk density : เบต้าปلاสเตอร์ ค่า Bulk density ประมาณ 0.5
และฟ้าปลาสเตอร์ ค่า Bulk density ประมาณ 1.0

ลักษณะของน้ำโคลน (Slurry) ที่ต้องควบคุม:-

- การไหลลดด้า (Rheology)
- เวลาในการแข็งตัว (Setting time) ซึ่งจะเกี่ยวพันถึงการเกิดเจริญขึ้นโครงสร้างผลึก (Crystal growth) และความแข็งแกร่ง
- การขยายตัวในขณะแข็งตัว เกิดจากแรงผลักดันและกันของผลึกที่ก่อตัวขึ้น

ลักษณะของแม่พิมพ์ที่ต้องควบคุมหลังการตกผลึก (Crystallization) :-

- ผิวน้ำส้มผั้ส : มีผลต่อการขึ้นรูปชิ้นงาน หากผิวน้ำของแม่พิมพ์มีรูพรุน ผิวนี้จะเป็นจุดทำให้ชิ้นงานมีผิวไมเรียบ เกิดรูเข็มที่ผิว (Pinholes)
- ความแข็งแกร่งทางกลศาสตร์ : มีผลต่อความต้านทานแรงกระแทก (Impact resistance) ความต้านทานต่อการขัดกร่อน (Wear resistance)
- ความพรุนตัว (Porosity) เป็นลักษณะที่สำคัญของแม่พิมพ์ โดยเฉพาะแม่พิมพ์ที่ใช้ในงานหล่อแบบ

ตัวอย่าง ลักษณะของน้ำโคลน (Slurry) และแม่พิมพ์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอัตราการผสมปلاสเตอร์กับน้ำ (Plaster to water ratio P/W) ที่ต่างกัน

- A low plaster to water ratio : 130% beta plasters จะให้สมบูรณ์ดังนี้

ความแข็งแรงทางกลศาสตร์ต่ำ	(Low mechanical strength)
ความพรุนตัวสูง	(High total porosity) ประมาณ 50%
การขยายตัวต่ำ	(Low expansion) ประมาณ 1 mm/m
- A higher plaster to water ratio : 160% mixture alpha+beta plasters จะให้สมบูรณ์ดังนี้

ความแข็งแรงทางกลศาสตร์สูง	(High mechanical strength)
ความพรุนตัวต่ำ	(Low total porosity)
การขยายตัวสูง	(High expansion) ประมาณ 2 mm/m

- ❖ สำหรับสุขภัณฑ์ อัตราส่วนระหว่างปلاสเตอร์ต่อน้ำ จะอยู่ในช่วง 1.3 : 1 ถึง 3 : 2 หรือ 130%-150%
- ❖ ผลิตภัณฑ์ใช้อาหาร แยกเป็น 2 กรณี คือใช้แบบพิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบน้ำดิน และใช้แบบพิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยการให้ใบมีดปาดบนแบบพิมพ์

- การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบ อัตราส่วนระหว่างพลาสเตอร์ต่อน้ำ เริ่มต้นแต่ 1.3 : 1 หรือ 130% จนถึง 150%
- การขึ้นรูปด้วยใบมีดใช้อัตราส่วนระหว่างพลาสเตอร์ต่อน้ำถึง 2.2 : 1 หรือ 220%

2.3 คุณลักษณะของพลาสเตอร์ที่ผลิตภัณฑ์สีขาวต้องการ:

- งานเครื่องเคลื่อนบินเพา

อัตราส่วนผสมระหว่างพลาสเตอร์ต่อน้ำที่เลือกใช้จะต้องให้คุณลักษณะดังนี้:

1. ให้การไหลตัวที่ดี : น้ำโดยคนจะมีสภาพเป็นของเหลวในลักษณะเข้าไปในส่วนโครงสร้าง เก้าได้รายละเอียดต่างๆ ของแบบพิมพ์และแข็งตัวได้ความหนาของแบบพิมพ์ตามต้องการก่อนเวลาการแข็งตัว (Setting time) ของพลาสเตอร์
 2. ถอดออกจากแบบพิมพ์ได้เร็วและง่าย
 3. สามารถควบคุมการขยายตัวได้ โดยเฉพาะในงานผลิตภัณฑ์ตัวอาหารที่มีการบิดหรือหัก แบบพิมพ์ที่ใช้จะต้องมีการขยายตัวต่ำเพื่อลักษณะปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อริ้วน้ำที่หลุดออกจากแม่พิมพ์
- งานสุขภัณฑ์ (ที่ใช้เทคนิคการหล่อแบบ)
 1. แม่พิมพ์จะต้องมีความแข็งแรงมากพอเมื่อยื่นในสภาวะที่เปลี่ยนหรือมีความร้อน (มีความแข็งแรงประมาณ 50% ของความแข็งแรงของแม่พิมพ์แห้ง)
 2. มีอายุการใช้งานนาน
 3. มีการดูดซึมน้ำที่สม่ำเสมอทั้งชิ้นงานเพื่อให้ได้ริ้วน้ำที่มีความหนาสม่ำเสมอ ลดปัญหาการแตกหัก
 - งานผลิตภัณฑ์ตัวอาหาร (ที่ใช้เทคนิคการขึ้นรูปด้วยหัวกด roller head)
 1. สามารถสามารถซึมผ่านได้มาก (High air permeability) เพื่อลดปัญหาการเกะดิด แม่พิมพ์ ทำให้เสียรูปทรง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในไฟฟ้า
 2. มีอายุการใช้งานนาน การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการหล่อแบบ น้ำดินจะสัมผัสกับผิวของแม่พิมพ์และเกิดการดูดซึมน้ำเข้าไปในเนื้อของแม่พิมพ์เพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการ การดูดซึมน้ำจะทำให้เกิดการละลายของสารหรือองค์ประกอบบางตัวจากแม่พิมพ์ทำให้เกิดการหลอกร่องหรืออาจเกิดการหลัดสีระหว่างผิวแม่พิมพ์กับอินทรีย์สารต่างๆ ในน้ำดิน มีผลให้อายุการใช้งานสั้นลง

พลาสเตอร์แต่ละชนิดที่ใช้ในขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะพิเศษแต่ต่างกันออกไปตามความต้องการในใช้งาน ตัวอย่างของพลาสเตอร์ที่มีการผลิตขายในห้องตลาด^๓ แสดงในตารางต่อไปนี้

TA - 50 Series
Case Mold

Table ware
 Sanitary ware

TA - 50 Series เป็นปูนสำหรับ Case mold ที่นิยมใช้ทำภาชนะเบน 对照检查 TA - 50 Series ผลิตจากผลิตภัณฑ์กาวและพูนกาวโดยการใช้กระบวนการเผาต่ำเพื่อคงสภาพเดิมๆ ซึ่งเกิดความพื้นดินของกาวด้วยการใช้ร้อนเพื่อให้เกิดการหดตัวของกาวในร่องของแม่พิมพ์ การเผาต่ำ (Low expansion) ความแข็งแรงสูง (High strength) และช่วงเวลาการเซ็ตติ้ง (Setting time) ที่มีความหลากหลายให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมแก่การเลือกใช้ลง

รายละเอียดคุณภาพ

ชนิดกาว	น้ำหนัก (%)	เวลา กวน (นาที)	เวลาเริ่มเดินตัว (นาที)	% การขยายตัว	Dry Bending strength (Kg/cm ²)	ประวัติงาน
TA - 50A	40 - 45	5 - 8	12 - 16	0.10 - 0.15	100 - 140	- ปูน Case mold สำหรับงานบนไฟฟ้าหยอด
TA - 50B	40 - 45	5 - 8	12 - 16	0.07 - 0.09	100 - 120	- มีเวลาการเดินตัวที่รวดเร็ว
TA - 50G	40 - 45	5 - 8	15 - 18	0.10 - 0.12	100 - 120	- ปูน Case mold สำหรับงานบนไฟฟ้าหยอดและการเคลือบด้วยเคลือบด้วยสารเคลือบ
TA - 50P	40	5 - 8	14 - 17	0.12 - 0.14	100 - 120	- ปูน Case mold สำหรับงานพลาสติกทางทะเลงานทุ่มน้ำ
TA - 50S	35	5 - 8	15 - 18	0.05 - 0.06	100 - 120	- ปูน Case mold สำหรับงานบนไฟฟ้าหยอด Case mold ที่ต้องการผิวงานที่เรียบเนียน - หมายเหตุ สำหรับงาน Case mold ที่ต้องการผิวงานที่เรียบเนียนต้องห้ามใช้กาวที่มีความเยื่อง - การขยายตัวต่ำและทำงานเยื่องแรงดึง

* ปริมาณสารตัวจัดแบ่ง (Sieve 150) ^a ไมครอน郝尔 100 (μm) : < 0.1%

TA – 60 Series

Jigging Mold

Table ware

TA – 60 Series เป็นปูนสำหรับ Jigging mould ที่มีคุณภาพดีอย่างพิเศษสำหรับงานบนไฟฟ้าอหการ (Table ware) (เป็นถ้วยชาต่าง ๆ อาทิตย์ เช่น แก้ว/Cup/ Mug), จาน (Plate) และชาม (Bowl) (เป็นทั้ง TA – 60 Series ผลิตจากภารผ่านร้อนและเย็นตามปกติ) ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทนทานในการขยายตัวสูง (High expansion) ความคงที่ของเม็ดหินอ่อน (Excellent hardness) นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากทางการสักหินท่อน้ำ (High abrasive resistance) พร้อมทั้งรับรองจากมาตรฐานการใช้งานหนาแน่นและให้ผลผลิตที่ดีที่สุด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า	น้ำตาล (%)	เวลาอบ (นาที)	เวลาเริ่มเผาตัว	เวลาถึงคราวแตกหัก (นาที)	Dry Bending strength (Kg/cm ²)	ประโยชน์ใช้สอย
TA – 60	60	5 - 7	12 - 18	< 40	> 55	- สำหรับงานเนื้อ stoneware - เป็นสินค้าน้ำดีที่สามารถใช้ในการเผาตัว
TA – 60B	60 - 63	4 - 6	10 - 15	< 40	> 55	- สำหรับงานเนื้อ stoneware หัวหิน porcelain - อายุการใช้งานนาน
TA – 60I	60	4 - 6	14 - 16	< 40	> 55	- สำหรับงานเนื้อ stoneware หัวหิน porcelain - มีค่าการเผาตัวสูงกว่า - อายุการใช้งานยาวนาน
TA – 60E	60	4 - 6	14 - 17	< 40	> 55	- สำหรับงานเนื้อ stoneware หัวหิน porcelain - มีค่าการเผาตัวสูงกว่า
TA – 60RX	62.5	4 - 6	10 - 13	< 40	> 55	- สำหรับงานเนื้อ porcelain หัวหิน bone china

* ปริมาณสารกัดชั้นแรก (Sieve 150 " มีความกว้าง 100 มม.) : < 0.1 %

* การขยายตัว : < 0.1 %

* ปริมาณการเผาตัวสูง*

TA - 70 Series
Pressure/ Solid/ Drain Casting Mold

Table ware
 Sanitary ware
 Gift ware

TA - 70 Series เป็นปูน Pressure/ Solid/ Drain Casting Mold ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในงานเบ็ดเตล็ดอาหาร (Table ware) งานดูบ้านต์ (Sanitary ware) และของขวัญ (Gift ware) TA - 70 Series ผลิตจากกรรมวิธาราบเรื่องการผลิตแบบไม่ต้องเผา (High strength) ทำด้วยซึ่งหินอ่อนแบบพิเศษที่ต้องการความดูดซึมน้ำสูง (Excellent water absorption property) และให้คุณสมบัติที่ดูดซึมน้ำดีกว่า TA - 70 Series ที่อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

รุ่นของ TA	น้ำตาล (%)	มวลรวม (กก.)	มวลบริเวณขนาดตัว (มม.)	มวลเดินดูดความชื้น (นาที)	Dry Bending strength (Kg _f / cm ²)	ประวัติของการผลิต
TA - 70AS	72	-	7.30 - 10	< 40	> 50	- สำหรับงานดูบ Mason flow mixing system
TA - 70E	66.7	4 - 6	13 - 15	< 40	> 50	- สำหรับงานแบบไฮดรอลิก Pressure casting (ความดันน้ำคืน 0.5 - 2 บาร์) - สำหรับงานดูบขนาดใหญ่ที่ต้องการความดูดซึมน้ำสูงมาก หล่อได้ 3 - 4 ร้อน/วัน
TA - 70U	71	4 - 6	18 - 22	< 40	> 50	- สำหรับงานดูบ Batch การผลิตพัฒนามาก (บานกราว 100 กก.) - หล่อได้ 2 - 3 ร้อน/วัน

* ปริมาณสารต้านออกไซด์ (Sieve 150 "นิคร่อนครึ่ง 100 ไมครอน): < 0.1%

* ภาระขยายตัว

* ปริมาณการดูดซึมน้ำ*

: 0.2 %

: 30 - 40 %

TA - 75 Series
Pressure/ Solid/ Drain Casting Mold

Table ware
 Sanitary ware
 Gift ware

TA - 75 Series เป็นรุ่น Pressure/ Solid/ Drain Casting Mold ที่มีประโยชน์พิเศษในการนำไปใช้ในงานเบ็ดเตล็ดอาหาร (Table ware) งานสุขาภิบาล (Sanitary ware) และของขวัญ (Gift ware) TA - 75 Series ผลิตจากกรรมวิธีการผลิตด้วยวัสดุพลาสติกคุณภาพมาตรฐานสากลซึ่งมีคุณสมบัติเยี่ยมที่สุดในการห่อ (Excellent casting Property) ความแข็งแรงสูง (High-strength) คุณสมบัติการดูดซับน้ำที่ดีเยี่ยมยอด (Excellent water absorption property) และคงทนให้ผลผลิตที่ดูดซึมน้ำคงทน

รายการอุปกรณ์สำคัญ


ชื่ออุปกรณ์	น้ำหนัก (%)	เวลาการเผาตัว (นาที)	เวลาปรับเทียบตัว (นาที)	เวลาดึงดูดการขาดตัว (นาที)	Dry Bending strength (Kg _f / cm ²)	ประการอุปกรณ์งาน
TA - 75C	75	-	7.30 - 10	< 40	> 50	- สำหรับงานสุขาภิบาล, หล่อ "ดี 2 - 3 รอน/วัน
TA - 75K	75	4 - 6	15 - 18	< 40	> 50	- สำหรับงานสุขาภิบาล, หล่อ "ดี 6 - 10 รอน/วัน"
TA - 75E	75	4 - 6	16 - 18	< 40	> 50	- สำหรับงานสุขาภิบาล ต้องการลดลงสูงกับดี
TA - 75SS	65 - 70	4 - 6	14 - 16	< 40	> 50	- สำหรับงานสุขาภิบาล, หล่อ "ดี 6 - 10 รอน/วัน" - หมายเหตุอาจต้องสำหรับงานเนื้อ porcelain - หล่อ "ดี 2 - 3 รอน/วัน - ความแข็งแรงสูง

* บริกรรมการค้าทางเดินระบายน้ำ (Sieve 150 " ไมครอนหรือ 100 แมก.) : < 0.1%

* การขยายตัว : 0.2 %

* บริกรรมการดูดซับน้ำ : 30 - 40 %

TA - 90 Series
Pressure/ Solid/ Drain Casting Mold



TA - 90 Series เป็นรุ่น Solid/ Drain Casting Mold ที่นิยมใช้สำหรับผลิตในงานเบาไฟฟ้าห้อง (Table ware) งานทําหินแก้ว (Sanitary ware) และของชั้นเริ่ว (Gift ware) TA - 90 Series ผลิตจากกระบวนการหล่อรูปด้วยแม่พิมพ์ทึบดินเผาเผา ซึ่งมีคุณภาพสูง ตัวอย่างเช่น สำหรับงานทําหินที่ดีมาก (Excellent casting property) การดูดซึมน้ำได้ดี (High water absorption) และอุบลการใช้งานที่ยาวนาน

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า	น้ำตาล (%)	เบลอกวน (นาที)	เวลาเริ่มแข็งตัว (นาที)	เวลาสิ้นสุดการแข็งตัว (นาที)	Dry Bending strength (Kg _f / cm ²)	ประยุกต์ใช้งาน
TA - 90C	75 - 80	3 - 5	12 - 15	< 40	> 40	- สำหรับงานทําหินแก้ว, หล่อໄ替 1 - 2 รอย/วัน
TA - 90M	75 - 80	3 - 5	12 - 15	< 40	> 40	- สำหรับงานบนโลหะอ่อน弱, หล่อໄ替 หลากรอย/วัน
TA - 90P	75 - 80	3 - 5	12 - 16	< 40	> 40	- สำหรับงานทําหินแก้ว, หล่อໄ替 1 - 2 รอย/วัน - สำหรับงานบนโลหะอ่อน弱, หล่อໄ替 หลากรอย/วัน
TA - 90E	75 - 80	3 - 5	16 - 18	< 40	> 40	- สำหรับงานทําหินแก้ว, หล่อໄ替 1 - 2 รอย/วัน - สำหรับงานหินทราย, หล่อໄ替 < 50 °C - ทนความร้อนสูงสุด < 50 °C

* ปริมาณสารกําจัดแบ่ง (Sieve 150 " บนราวนารี 100 เมช.) : < 0.1%

* การขยายตัว : < 0.2 %

* ปริมาณการดูดซึมน้ำ :

: 30 - 45 %

C – 200 Series

Medium pressure/ Ram Press Molds

Table ware
 Sanitary ware

C – 200 Series เป็นแบบ Medium pressure Mold ที่นิยมใช้ช่วงพาราในงานสุขาภิบาล (Sanitary ware) และ Ram Press Mould ในงานบนเตาเผาห้าว (Table ware) C – 200 Series ผลิตจากอลูฟากลากาดอยู่รุ่นพานพัฒนาเพื่อความเร็วและแม่นยำ ซึ่งมีคุณสมบัติที่สำคัญต่อไปนี้ คือ ทน แข็ง ต้านทานการสึกกร่อนดี (High abrasive resistance) ทนทานต่อการร้อนต่อเนื่อง การขัดลื่นสูง (Great aeration mold) มีรูพรุนขนาดเล็ก (Homogeneous porosity) ลดความจางงานออกช้า (Rapid green ware release) และ ไส้ Stein ออกจากไม่ต้องตัด

รายละเอียดเดินทัวร์

ชุดเดินทัวร์	น้ำหนัก (%)	เวลาอบ (นาที)	เวลาเบิร์นเซตตัว (นาที)	เวลาเดินทัวร์ค่าเรเดตติ๊ง (นาที)	Dry Bending strength (Kg/cm ²)	ประทุมชนิดงาน
C – 200	32	10 - 15	20 - 25	< 60	80 - 100	- สำหรับงานบนเตาเผาห้าว, ในงาน Ram press และ Pressure Casting (ความดัน 4 - 5 บาร์)
C – 200	32	10 - 15	20 - 25	< 60	100 - 120	- สำหรับงานบนเตาเผาห้าว, ในงาน Ram press และ Pressure Casting (ความดัน 4 - 5 บาร์) - ค่าต้านทานการสึกกร่อนดี (High abrasive resistance) ใช้สำหรับงานในอุตสาหกรรม เชื้อจานหมาน

* ปริมาณสารตัวกลางตะกั่ง (Seve 150) บนครองหน้าร้อน 100 (บาร์) : < 0.1%

* การขยายตัว

* ปริมาณการรั่วซึมน้ำ

: 0.08 - 0.10 %

: 3 - 10 %

ปัจจัยที่มีผลต่อกุณสมบัติของแมพิมพ์

1. อัตราส่วนผสมระหว่างพลาสเตอร์กับน้ำ

อัตราส่วนผสมระหว่างพลาสเตอร์กับน้ำ นอยจากจะมีผลต่อความแข็งแรงทางกลศาสตร์ ความพูนด้วย และการขยายตัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีผลต่องานด้วยรูพูนในพลาสเตอร์ด้วย

2. คุณสมบัติของหินอ่อนปั๊ม

หินอ่อนปั๊มที่มีความบริสุทธิ์สูง มีผลทินน้อย จะทำให้มีความแข็งแรงสูง ผิวน้ำสัมผัสเรียบ หินตะกอนยีปซัมที่มีความบริสุทธิ์สูงนี้มักจะใช้ปรับปรุงคุณสมบัติของแมพิมพ์ มากที่สุด ที่ทำให้หินผิวสัมผัสของแมพิมพ์เลื่อมสภาพเร็ว ที่ต้องระมัดระวัง คือ เกลือโลหะ (Metallic salts) และซิลิกา (Silica)

3. ความสม่ำเสมอของเยมไอกีเดรต

ความสม่ำเสมอของเยมไอกีเดรตสามารถควบคุมได้จากขั้นตอนการเผาผ่าน (Calcination) ให้ได้เปอร์เซ็นต์ของเยมไอกีเดรตสูงจนไม่ปรากฏการของไออกีเดรตและมีปริมาณของแอนไออกีเดรตน้อยที่สุด จะช่วยหลีกเลี่ยงการแข็งตัวที่รวดเร็วของพลาสเตอร์

4. ขนาดของพลาสเตอร์

ขนาดของพลาสเตอร์สามารถควบคุมได้จากขั้นตอนการบด พลาสเตอร์ขนาดเล็ก จะให้ผิวน้ำของแมพิมพ์เรียบและทนต่อการลึกกร่อนได้ดีขึ้น มีผลมากเมื่อนำมาใช้ในขั้นตอนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตัวอาหาร

5. เปอร์เซ็นต์ของแอลฟ่าและเบตาเยมไอกีเดรต

อัตราส่วนผสมระหว่างแอลฟ่าเยมไอกีเดรตและเบتاเยมไอกีเดรตมีผลต่อการให้ตัวของพลาสเตอร์ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของแอลฟ่าและเบตานี้ขึ้นอยู่กับปริมาณพลาสเตอร์ต่อปริมาณน้ำ (P/W) ที่ใช้ในการผสม

6. ตัวเติมต่างๆ (Additive)

ตัวเติมที่เลือกใช้ในพลาสเตอร์จะแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการพลาสเตอร์ที่มีคุณสมบัติอย่างไรในงานประเภทใด เช่น งานที่ต้องการให้แข็งตัวเร็วหรืองานที่ต้องการช่วงเวลาในการแข็งตัวนาน งานที่ต้องการรูพูนสูงหรืองานที่ต้องการผิวเรียบ เป็นต้น ดังได้ยกตัวอย่างในบทก่อนหน้านี้

จากลักษณะของพลาสเตอร์น้ำ โคลนและพิมพ์พลาสเตอร์ที่กล่าวมาจะเห็นว่า การกำหนดลักษณะของพลาสเตอร์กิตในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและการเผา สำหรับลักษณะของน้ำ โคลนและพิมพ์ที่ได้เกิดในขั้นตอนการสมและการเกิดปฏิกิริยาซึ่งขึ้นกับเวลาในการแข็งตัว (Setting time) และการขยายตัวเมื่อพลาสเตอร์แข็งตัว (Setting expansion)

ปัจจัยที่มีผลต่อเวลาในการแข็งตัวของพลาสเตอร์

- เวลาในการผสม (Mixing time) : หากใช้เวลาในการผสมนานจะช่วยให้พลาสเตอร์แข็งตัวได้เร็ว ทั้งนี้ เพราะช่วงเวลาที่นานขึ้นจะทำให้เกิดแกนผลึก (Nuclei of crystallization) มากขึ้น เป็นผลให้การเกิดผลึกของไนโตรเจตบูรนั้นเกิดปฏิกิริยา Rehydrate เกิดได้เร็วขึ้นและทำให้แข็งตัวได้เร็วขึ้นด้วย
- ปริมาณพลาสเตอร์ต่อปริมาณน้ำ : เมื่อใช้น้ำในการผสมน้อยหรือใช้อัตราส่วน PW สูง จะทำให้เวลาในการแข็งตัวสั้น เพราะเมื่อน้ำน้อยทำให้แกนผลึก (Nuclei of crystallization) เกิดมากขึ้นเป็นผลให้พลาสเตอร์จับตัวและแข็งตัวได้เร็ว
- อุณหภูมิ : การเพิ่มอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ผสมพลาสเตอร์จะทำให้การแข็งตัวเกิดเร็วขึ้นเนื่องจากอัตราการกระจายตัวของอิオน (Ion diffusion rate) มีมากขึ้น แรงให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้น และที่อุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส จะมีผลทำให้ปฏิกิริยาเกิดย้อนกลับ เพราะความสามารถในการละลายของเอมิไอยเดรตมีค่าต่ำกว่าไนโตรเจต (โดยที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ค่าความสามารถในการละลายของเอมิไอยเดรตมีค่า 4.5 เท่าของค่าความสามารถในการละลายของไนโตรเจต ซึ่งค่านี้จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียสปฏิกิริยาการละลายของเอมิไอยเดรตและปฏิกิริยาการละลายของไนโตรเจตมีค่าเท่ากัน)
- ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวยับยั้งปฏิกิริยา (Accelerators and retarders) : เป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากต่อการควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาและเวลาในการแข็งตัวของพลาสเตอร์ ตัวเร่งปฏิกิริยา ได้แก่
 - โพแทสเซียมชัลฟีต (K_2SO_4) : โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวให้ชัลฟีตไอออน เมื่อปริมาณชัลฟีตไอออนในระบบเพิ่มขึ้นทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้น
 - โซเดียมคลอไรด์ ($NaCl$) : ทำหน้าที่เพิ่มความสามารถในการละลายของเอมิไอยเดรต
 ตัวยับยั้งปฏิกิริยา ได้แก่
 - บอร์แอกซ์ (Borax) : จะสร้างชั้นบางๆ บนผิวของอนุภาคของเอมิไอยเดรตและไนโตรเจตเป็นผลให้ความสามารถในการละลายลดลงและยับยั้งการเจริญของผลึก

- สารคอตตอนท์ท่างๆ เช่น เลือด น้ำลาย สาหัสฯลฯ : จะเป็นตัวยึดตะเข็บใน การแข็งตัวโดยเข้าไปทำลายนิวเคลียสที่ใช้ในการสร้างผลึกของอนุภาคของไดไฮเดรต
- ยิปซัม : ตัวยิปซัมเองจะเป็นตัวให้นิวเคลียสที่ใช้ในการสร้างผลึกของอนุภาค ไดไฮเดรต ทำให้ปฏิกิริยาการแข็งตัวเกิดได้เร็วขึ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวเมื่อปลาสเตอร์แข็งตัว

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเมื่อปลาสเตอร์เริ่มแข็งตัวจะเกิดการขยายตัวเนื่องจาก ผลึกของไดไฮเดรตจะผลักชี้งันและกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการ

- เวลาในการผสม (Mixing time) การเพิ่มเวลาในการผสมปลาสเตอร์ที่มีจำนวน จำกัดจะทำให้ปลาสเตอร์มีการขยายตัวมากขึ้น เพราะการเพิ่มเวลาในการผสมเป็นการเพิ่มจำนวน นิวเคลียสที่ใช้ในการสร้างผลึกของอนุภาคไดไฮเดรต
- P/W ratio : การเพิ่ม P/W ratio จะทำให้การขยายตัวเพิ่มขึ้น เพราะเป็นการเพิ่ม จำนวนนิวเคลียสที่ใช้ในการสร้างผลึกของอนุภาคไดไฮเดรต
- สารเร่งปฏิกิริยาและสารยับยั้งปฏิกิริยา : จะเป็นตัวลดการขยายตัวของ ปลาสเตอร์โดยทั้งสองตัวจะเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างผลึกของไดไฮเดรต

จากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาพอสรุปได้ดังนี้

การเพิ่มเวลาในการผสม หรือการเพิ่ม P/W ratio จะทำให้การแข็งตัวเกิดได้รวดเร็ว และ การขยายตัวที่สูงขึ้นจากปริมาณนิวเคลียสที่ใช้ในการสร้างผลึกของอนุภาคในระบบเพิ่มขึ้น ซึ่ง ทั้งหมดล้วนเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้ปลาสเตอร์ และเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความแน่นมากขึ้น

สารเร่งและสารยับยั้งปฏิกิริยาถึงจะให้ผลที่ต่างแล้วแต่ชนิดว่าทำหน้าที่เป็นตัวเร่งหรือเป็น ตัวยับยั้งแต่ทั้งสองตัวจะเป็นตัวลดความแข็งแรงทางกด (Compressive strength) และลดการ ขยายตัวเหมือนกัน

สารพ่วงคอตตอนท์นอกจากจะขยายเวลาในการแข็งตัวแล้วยังทำให้ปลาสเตอร์ไม่แข็งแรง เมื่อจากเข้าไปทำลายนิวเคลียสของโครงผลึก

การผลิตซีปซัม

การได้มาซึ่งซีปซัมที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องผ่านขั้นตอนพื้นฐาน 3 ขั้นตอน คือ

- การเตรียมวัตถุดิบ
- การเผาผ่า
- การกำหนดรูปแบบ

การเตรียมวัตถุดิบ


เมื่อก่อตัวถึงการเตรียมวัตถุดิบก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่การได้มาซึ่งแร่จากระทั่งเข้าโรงบดแต่งเพื่อคัดขนาดให้มีขนาดตามต้องการ ทั้งนี้รวมถึงการแยกสิ่นที่ติดมากับตัวแร่ออกเพื่อให้วัตถุดิบมีคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่อไป การทำเหมืองแร่ซีปซัมเป็นการทำเหมืองแบบเปิดตั้งแสดงในรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แสดงบริเวณหน้าเหมืองแร่ซีปซัม ของบริษัท ปุนชินเนติไทยอุตสาหกรรม จำกัด ตำบลสวัสดิ์ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร

การบด

เริ่มจากการบดลดขนาดแร่ที่ได้จากหน้าเหมืองด้วยเครื่องบดหยาบ เช่น เครื่องบด Gyratory crushers, Jaw crushers หรือ Impact crushers ขึ้นอยู่กับลักษณะและชนิดของแร่ ป้อน ก่อนจะบดอีกครั้งด้วยเครื่องย่อยแร่แบบค้อนหมุน (Hammer Mill) และเครื่องบดแบบคิ่น (Cone – type crushers) ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก หลังจากนั้นจะนำบดละลายอีกครั้งด้วย เครื่องย่อยแร่แบบลูกกลิ้ง (Roller mills) สามารถให้ได้ทั้งแร่ก่อนการเผาผ่า (Uncalcined) และหลังการเผาผ่า (Calcined) หรือย่อยแร่แบบลูกกลิ้งอาจมีการติดเครื่องแยกด้วยอากาศ (Air separators) ช่วยในการควบคุมขนาดอนุภาค




รูปที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการรับดยอยแล้วขึ้นและทำการคัดขนาดเพื่อเป็นวัตถุในป้อนอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการรับดวยทั้ง 2 ชั้นตอน มักมีการติดตะแกรงสัน (Vibrating screens) ไว้เพื่อคัดขนาด แยกหินหรืออนุภาคขนาดใหญ่ออกช่วยลดเวลาและพลังงานในขั้นตอนการรับคละอีกด้วย

ลง ดังแสดงในรูปที่ 3.2 การแยกด้วยตะแกรงสั่นนี้จะแยกหินที่ใช้ในการทำปูนซีเมนต์ (Portland cement rock) ออกจากแร่ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นตลาดแรกของยิปซัม ขนาดของหินดังกล่าวมีคล้ายขนาดขี้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ โดยทั่วไปขนาดใหญ่จะอยู่ในช่วง $1\frac{1}{2}$ - 2 นิ้ว ขนาดเล็ก $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ นิ้ว สำหรับยิปซัมขนาดเล็กที่ผ่าน Air separators จะนำมาราจุถุงเพื่อส่งขายให้แก่ อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว เป็นต้น

การอบแห้ง

การอบแห้งอาจแทรกอยู่ในขั้นตอนการบดหยาบ หากแร่ป้อนมีความชื้นสูงทำให้การป้อนแร่ไม่สามารถทำได้ปกติหรือกรณีของยิปซัมบดที่มีขนาดเล็กกว่า 4 เมตร หรือ 5 มิลลิเมตร ทำให้การเคลื่อนไหวลดตัวไม่ถูกจะ จึงมักป้อนแร่ดังกล่าวเข้าเครื่องปั่นและแบบหมุนก่อน (Rotary dryers) ซึ่งมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3.3 โดยมีการควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่ให้เกิน 120°F (-39°C) เพื่อจะหากปั่นและแบบหมุนก่อน 120°F จะทำให้น้ำที่เกาะที่ผิวของยิปซัมเข้าไปทำปฏิกิริยากับเนื้อแร่ ขั้นตอนการบดและการผ่านตะแกรงร่อน สามารถช่วยแยกลิพิน ดินทรายออกจากแร่ได้ ยิปซัมมีค่าความแข็ง 2 ต่ำกว่าทรายมาก (ทรายมีค่าความแข็ง 7) แต่ที่ผ่านกระบวนการจะให้ผงของยิปซัมในเบอร์เจนต์ที่มากกว่าทราย และมีขนาดเล็กเมื่อผ่านตะแกรงร่อนก็จะสามารถลดปริมาณทรายออกจากแร่ ทำให้ความบริสุทธิ์ของยิปซัมเพิ่มขึ้น



รูปที่ 3.3 แสดงเครื่องปั่นและแบบหมุนในห้องทดลอง

การล้างหรือการร่อนเปียก (Washing or wet screening)

ขั้นตอนนี้นำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพบางกรณีเท่านั้น เพื่อต้องการให้แร่ที่ได้มีสีขาวขึ้น หรือบางครั้งอาจจะใช้น้ำเป็นตัวกลางช่วยแยกลิ่น การตกตะกอน (Sink – float separation) เข้ามาช่วย เช่น ในบางอุตสาหกรรมของบริษัทผู้ผลิตในเมืองแคนาดา เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการแร่ที่มีความบริสุทธิ์มาก ก็ได้นำเทคนิคการลอยแร่ (Flotation) เข้ามาช่วย เทคนิคดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงไม่นำมาใช้ทั่วไป

การเผาผ่า (calcining)

การเผาผ่า (Calcining) เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนแร่บิปซัม (Calcium sulfate dihydrate) เป็นปลาสเตอร์ (Calcium sulfate hemihydrate) หรือแคลเซียมไฮเดรต (Anhydrite) การเผาผ่าบิปซัมในทางการค้าจะได้สินค้า 4 รูปแบบ คือ แอลฟ่าเอมิไไฮเดรต (Alpha hemihydrate) แบต้าเอมิไไฮเดรต (Beta hemihydrate) โซลูบลิโนไฮเดรต (Soluble anhydrite) และเตตบอร์น แอนไฮเดรต (Dead burned anhydrite) การเรียกชื่อสารประกอบเอมิไไฮเดรตที่ไม่มีสารอื่นเจือปน ในโรงงานมักเรียกว่า "Stucco" หรือ "Plaster of paris" ซึ่งจะไม่ใช้เรียกปะปนกับสารผสมในพอร์ซเลนซีเมนต์และปูนที่ใช้สร้างบ้าน

แอลฟ่าและแบต้าเอมิไไฮเดรตมีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนกัน แต่ก็สามารถแยกกันได้ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ที่ขับช้อน แอลฟ่าเอมิไไฮเดรตมีความเสถียร (Stable) มากกว่าจึงทำปฏิกิริยาได้ยากกว่าแบต้าเอมิไไฮเดรต จึงทำให้แอลฟ่าเอมิไไฮเดรตมีการแข็งตัวช้า ส่วนแบต้าเอมิไไฮเดรตเมื่อเกิดการรวมกันน้ำอีกครั้ง (Rehydrate) จะได้ผลิตภัณฑ์เนื้อแน่น ให้ปลาสเตอร์ที่แข็งแรง จากการศึกษาลักษณะเฉพาะของเอมิไไฮเดรตทั้งสองตัวได้ผลดังตารางที่ 1⁶

ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะของแอลฟ่าเอมิไไฮเดรตและแบต้าเอมิไไฮเดรต⁶


Hemihydrate	Normal Consistency*	Setting Range In Min, Vical	Typical Set Expansion In per In.	Avg. Compressive Strength Psi Dry	Reaction
Alpha	40 – 43	20 – 30	0.003	5500	Neutral
Beta	64 - 66	25 - 30	0.0018	2000	Neutral

* Parts water to 100 parts stucco by weight to make a pourable slurry

อุตสาหกรรมที่นำบิปซัมซึ่งผ่านการเผาผ่า (Calcined gypsum) มาใช้มากที่สุดคือ อุตสาหกรรมการทำฝ้ากระดานติดผนังหรือวอลบอร์ด (Wallboard) และอุตสาหกรรมการทำปูน


สำหรับงานก่อสร้าง โดยเบต้าเซมิไฮเดรตทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้ดีและเร็ว ในขณะที่แอลฟ่า เสมิไฮเดรตจะค่อนข้าง เกิดปฏิกิริยาและเป็นตัวปรับปัจจุบันความแข็งแรงของพลาสเตอร์อย่างช้าๆ ทำให้เนื้อแน่นซึ่งเป็นลักษณะสำคัญที่อุตสาหกรรมต้องการ ทำให้ปริมาณของแอลฟ่าและเบต้า เสมิไฮเดรตถูกนำมาพิจารณาในการเลือกใช้ประไชน์ นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว ราคาวัสดุในรวมถึงปริมาณความต้องการน้ำในการเกิด Rehydration ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง (เบต้า เสมิไฮเดรตมีราคาถูกกว่าแอลฟ่าและเบต้า เสมิไฮเดรต แต่มีความต้องการปริมาณน้ำในการเกิด Rehydration มากกว่าแอลฟ่า)

ในอดีตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1870 การเผาปูน (Calcine) ยิปซัมจะให้ภาชนะที่มีรูปทรงกระบอก ก้นกลมคล้ายหม้อ (Kettle) ดังแสดงในรูปที่ 3.4 และ 3.5 ผนังด้านนอกของภาชนะจะทำด้วยเหล็ก และบุด้วยชั้นกันความร้อน ความร้อนจะเข้าสู่เทาทางด้านล่างของภาชนะและเปลี่ยนสีด้านบน และเพื่อช่วยให้ความร้อนกระจายเข้าสู่เนื้อของยิปซัม ได้ตั้งมีการติดตั้งให้ความร้อนสามารถผ่านด้าน ขวางระหว่างช่องกลางของเทา และติดตั้งตัววนในหม้อเพื่อกวนและกวาดยิปซัมออกทางด้านล่างของเตา



รูปที่ 3.4 แสดงโครงสร้างภายในเตา Kettle

แร่ปิชมจะถูกป้อนเข้าทางด้านบนของเตา ผ่านการเผาผางภายใต้เตาและนำออกจากเตาทางด้านล่าง ขันตอนหั้งหมุดใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง เตาที่ใช้ผลิตพลาสเตรอร์มีตั้งแต่ขนาด 2 ถึง 30 ตัน แต่ที่นิยมใช้จะเป็นขนาด 15–20 ตัน ยิปซัมที่จะนำมาเผาอย่างจะต้องผ่านการบดให้มีขนาด -100 เมช ประมาณ 90% จึงจะป้อนเข้าเตาเพาได้ ขันตอนการป้อนเข้าเตานี้ใช้เวลา 20–30 นาที ใช้เวลาเผา 90–120 นาที และขันตอนการน้ำออกจากเตาใช้เวลา 5 นาทีหรือน้อยกว่า พลาสเตรอร์ที่ได้จะถูกตามาตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่ห้องร้อน (Hot pit) และเก็บอยู่ในห้องร้อนประมาณ 1 ชั่วโมงหรือมากกว่า เพื่อกำจัดไครอันกอนจะส่งไปเก็บเพื่อนำไปใช้งานต่อไป จากการศึกษาพบว่าพลังงานที่ใช้ในการเผาอิปซัมจะได้ stucco มีค่าประมาณ 900,000 Btu/ton โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้มาจากถ่านหินหรือน้ำมันหรือก๊าซ



รูปที่ 3.5 แสดงลักษณะของเตา Kettle


ในการเผาเรียบปูนซึ่นในโครงผลึกจะถูกกำจัดออกไประหว่างการป้อนเข้าเตา อุณหภูมิบริเวณปากเตาประมาณ $110 - 120^{\circ}\text{F}$ ($43-49^{\circ}\text{C}$) และจะควบคุมให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนป้อนเรียบปูนเสร็จ อุณหภูมิกายในเตาจะอยู่ที่ 200°F (93°C) จนเรียบปูนเปลี่ยนเป็น Stucco และให้น้ำหดออกมา น้ำที่หลุดจากยีปชั่มจะกล้ายเป็นไอที่อุณหภูมิ $240 - 250^{\circ}\text{F}$ ($115-121^{\circ}\text{C}$) ทำให้ความดันไอน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเท่ากับความดันบรรยายกาศและไม่มีไอน้ำหดออกมากอาก ขณะเดียวกันปริมาตรของ stucco จะลดลงจากปริมาตรของยีปชั่มที่ป้อนตอนแรกประมาณ $12 - 15\%$ การให้ความร้อนยังคงให้ต่อไปโดยเพิ่มขึ้นถึง 300°F (149°C) เพื่อให้ยีปชั่มทั้งหมดเปลี่ยนเป็น Stucco โดยสมบูรณ์ และเพิ่มจาก 300°F เป็น 330°F (165°C) เมื่อนำออกจากเตา และป้อนเข้า Hot pit

Stucco ที่ได้จากการเผาเรียบปูนจะมีน้ำอยู่ในโครงผลึกประมาณ $5 - 6\%$ หรือยีปชั่มที่ถูกดึงน้ำออกไปประมาณ 75% (ในเรียบปูนบริสุทธิ์จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบ 20.9%) น้ำที่หลุดออกมานั้นตอนนี้เรียกว่า "First settle" ซึ่งจะให้เป็นเย็นไ่ายเดตที่ปะปนด้วยแอลฟ่า เยมิไายเดตแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้และควบคุมการปลดปล่อยไอน้ำที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ หลังจาก First settle หลุดออกไปแล้ว ยังคงให้ความร้อนเพิ่มขึ้นต่อไปจนถึง 350°F (176°C) เยมิไายเดตเริ่มเดือดและปล่อยน้ำที่เหลือในโครงผลึกออกมากอาก ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเร็วเนื่องจากน้ำในโครงผลึกมีปริมาณน้อยกว่าครั้งแรกและที่อุณหภูมิ 400°F (204°C) น้ำในโครงผลึกจะถูกไถออกจนหมด เรายังสามารถที่ได้ในขั้นตอนนี้ว่า Soluble anhydrite สารนี้จะมีความหนืดลื่นอยู่ First settle stucco แต่เมื่อเกิด Rehydration และจะให้ความหนาแน่นและความแข็งแรงสูงกว่า Soluble anhydrite แต่สาร Soluble anhydrite มีความสามารถในการรับความชื้นเข้ามาเก็บในตัวเองได้มาก จึงนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านคุณภาพความชื้น


กระบวนการเผาด้วยเตา Kettle ที่มีการจำกัดปริมาณของแร่ปูนให้มีการปรับเปลี่ยนให้สามารถเผาต่อเนื่อง โดยเมื่อยีปชั่มเปลี่ยนเป็นเยมิไายเดตจะส่งออกจากเตา ในขณะเดียวกันก็จะป้อนเรียบปูนใหม่เข้าเตาโดยความชื้นหรือไอที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนจากยีปชั่มเป็นปลาสหรือจะถูกหดออกจากเตาตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันนี้กระบวนการตั้งกล่าวได้นำมาใช้ในอุตสาหกรรมแล้ว ดังแสดงในรูป 3.6

อีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการเผาเพื่อผลิต Beta-hemihydrate คือการใช้เตาหมุน Rotary kiln ดังแสดงในรูป 3.7 ซึ่งเป็นที่นิยมมากในอุตสาหกรรม โดยการป้อนเรียบปูนขนาดประมาณ $5/8$ นิ้ว เข้าทางด้านบนของเตาและให้ความร้อนในลักษณะกับทางเดินแร่ ในบางกรณีที่ต้องการให้เกิดความสม่ำเสมอในการเผาอย่าง (Calcine) ก็จะควบคุมขนาดที่เล็กกว่า 4 เมนหรือ 8 เมน ออกจากแร่ปูน ภายใต้กดลงมีตัวช่วยขับเคลื่อนแร่ลักษณะเป็นเกลียวคล้ายสกรูดันแร่เข้าสู่กลางเตาที่มีมวลอากาศร้อน ทำให้การเผาด้วย Rotary kiln นี้เกิดการบดและการเผาอย่างพร้อมกัน

การบดจะเป็นการกระทำกันเองของหินแร่ร้อนๆ บริเวณส่วนที่ให้ความร้อนจะมีอัตราการร้อนป้องกันสูงโดยความร้อนออกนอกเตา ถึงอย่างไรก็ตามเตาเผาแบบหมุนนี้ก็ยังมีความคิดเห็นไม่ได้เท่ากับเตา Kettle



รูปที่ 3.6 แสดงลักษณะของเตาเผาโดยปั๊มน้ำแบบต่อเนื่อง



รูปที่ 3.7 แสดงลักษณะของเตา Rotary

การกำหนดรูปแบบและการผสมสารเติมแต่ง

การนำอย่างมาใช้จะต้องผ่านขั้นตอนได้ขั้นตอนหนึ่งก่อน เช่น การบด การผสมกับตัวเติมอื่น หรือการใส่น้ำออกจะนำมาใช้ การใส่น้ำโดยการเผยแพร่ (Rehydration) หรือปั๊มจะให้สารผสมของสารประกอบแคลเซียมชัลเฟตทั้ง Dehydrate, Hemihydrate และ Anhydrite ดังนั้น เรายังต้องควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในการมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการประปันของสารประกอบที่ไม่ต้องการให้น้อยที่สุด

บุคคลของอย่างปั๊ม อย่างที่เผยแพร่แล้วถูกใช้เป็นตัวเติมในเส้นใยเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านการแข็งตัว โดยอาศัยคุณสมบัติด้านการจับตัวเป็นห้อน (Aggregates) ซึ่งเมื่อนำอย่างปั๊มมาผสมวัสดุอื่นพบว่า อย่างปั๊มเป็นตัวกำหนดการแข็งตัวของวัสดุผสมให้เร็วและเข้าได้ แคลเซียมอย่างปั๊ม เมื่อผสมกับน้ำจะแข็งตัวภายใน 25 – 30 นาที ซึ่งเร็วมากในการนำมาทำผังก่อสร้าง ต่อมาในช่วงกลาง ค.ศ. 1870 ค้นพบว่าสามารถกำหนดการแข็งตัวของอย่างปั๊มให้มีช่วงเวลาการแข็งตัวนานขึ้น เป็น 2 – 3 ชั่วโมงได้ ทำให้สามารถนำอย่างปั๊มมาใช้ในการอุดสานกกรรมก่อสร้างได้ จึงมีความนิยมมากขึ้น

อย่างที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยยึดหลักการเผยแพร่จะนำมาใช้เป็นวัสดุในงานก่อสร้างทั้งใน การหล่อผังหรือกระเบื้อง นำมาทำ Metal reinforce และ Metal frame ใช้ผลิตแผ่นฝ้า กระดาษใช้เป็นตัวเติมในการทำ Reinforcing และใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการแข็งตัวของ Stucco ในการผลิตอย่างชนิดพิเศษจะมีการผสมสารเติมแต่งในขั้นตอนการมาหรือใช้เทคนิคพิเศษ เช่น

Aridized	เป็นการเตรียม First settle stucco ที่มีปอร์เซนต์ของเกลือละลายน้ำ (Soluble salt) เล็กน้อยเพื่อใช้ในอุดสานกกรรมปلاสเตอร์ สามารถเตรียมได้โดยการเติม Soluble salt เข้าไประหว่างกระบวนการการเตรียม Stucco โดยทั่วไปจะใช้แคลเซียมคลอไรด์ 1.5 ปอนต์ต่อ Stucco 1 ตัน ห้องนี้ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของอย่างปั๊มและชนิดของมลทินในแร่ การเติมแคลเซียมคลอไรด์นี้ทำให้ความตันໄอ ภายในเตาเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิต่ำลง ผลที่ตามมาคือ การเกิดของ Alpha hemihydrate เพิ่มขึ้น
Pressure calcining	เป็นการเผาอย่างปั๊มในหม้ออบความดัน (Autoclaves) เพื่อปรับปรุง ความแข็งแรงของปلاสเตอร์ แต่ที่ได้จากการเผยแพร่ในหม้ออบความดันจะเป็น Alpha hemihydrate ซึ่งมีราคาแพงและขอบเขตการใช้งานจำกัด ใช้ทำปلاสเตอร์ชนิดพิเศษเท่านั้น


Dead – burned gypsum หรือ Insoluble anhydrite เป็นสารที่ได้จากการเผาอิปซัมที่อุณหภูมิสูงมากกว่า 900°F (482°C) สารดังกล่าวจะไม่ทำปฏิกิริยาับน้ำอีก แต่นี้จะใช้ทำ Keenes cement ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการแข็งตัว หรือบดให้มีขนาดเล็กใช้เป็นตัวกรอง (Filler)

Hydraulic gypsum ยิปซัมก้อนผ่านการเผาที่ $1,650^{\circ}\text{F}$ (898°C) อุณหภูมนี้แคลเซียมชัลเฟต์ (CaSO_4) จะสลายให้ก้าชชัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และแคลเซียมออกไซด์ เมื่อแคลเซียมออกไซด์ผสมกับน้ำจะเกิดการแข็งตัวขึ้นกว่า calcined gypsum ตัวอื่น ๆ แต่เมื่อแข็งตัวแล้วจะให้เนื้อแน่นและแข็งมาก ชาวเยอรมันเรียก Estrich gypsum ในยุโรปให้เป็นวัสดุสำหรับทำพื้น

ทุกวันนี้ยิปซัมมีการนำมาใช้มากในการผลิตฝ้ากระดานหรือยิปซัมบอร์ด (ในสหราชอาณาจักรใช้รายปีร้อยละ 60% ในการทำฝ้ากระดาน⁶) การผลิตฝ้ากระดานโดยทั่วไปจะเน้นไคลนของ Stucco ลงบนแผ่นกระดาษตัวยเทคโนโลยีเดชาทำด้วยความเร็วสูง ใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่แน่นอน ให้แผ่นยิปซัมที่มีความบาง เรียบ ซึ่งถูกขนาดตั้งกล่าวเกิดจากการยึดรหงวนกระดาษกับยิปซัม ยิปซัมจะสร้างโครงหลักยึดตัวของมันเองกับเส้นใยของกระดาษเมื่อเกิด Rehydrated จากการศึกษาพบว่าในการทำฝ้ากระดานจะใช้ Stucco ประมาณ 95% หรือน้อยกว่าผสม Beta hemihydrate ตัวเร่งปฏิกิริยา (Accelerator) เส้นใย (Fiber) และแป้ง (Starch) และนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกับน้ำก่อนนำไปขึ้นรูป ดังแสดงขั้นตอนในรูปที่ 3.8

ขบวนการนี้มีขั้นตอนดังนี้

- ส่วนผสมต่าง ๆ จะถูกป้อนในสตัฟฟ์วันที่กำหนดเข้าไปผสมกับน้ำในหม้อผสมที่ออกแบบให้มีพลังงานในการกวนผสมสูง
- เมื่อผ่านหม้อกวนผสมแล้วจะถูกเทลงบนแผ่นกระดาษที่เคลื่อนที่ตามรากยางม่านตัวรีด น้ำไคลนและมีแผ่นกระดาษหมุนปิดบนผิวของน้ำไคลนอีกครั้ง ซึ่งความห่างระหว่างกระดาษตัวบนและตัวล่างของน้ำไคลนนี้จะเป็นตัวกำหนดความหนา–บางของแผ่นยิปซัมบอร์ด และกระดาษแผ่นล่างเป็นตัวกำหนดดูรูป่างของยิปซัมบอร์ดว่าจะเป็นสีเหลี่ยมหรือได้รูป




รูปที่ 3.8 แสดงขั้นตอนในการผลิตบิปชัมบอร์ด

- น้ำโดยคนที่เกิดการปีดกับแผ่นกระดาษแล้วจะถูกกล่ำเลียงไปตามสายพาน ซึ่งมีความยาวประมาณ 100–200 ฟุต ความเร็วของ Board line ขึ้นอยู่กับการอุณหภูมิเครื่องจักรแต่ละชนิด ความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ 50–150 ฟุตต่อนาที ห้องนี้ขึ้นอยู่กับการแข็งตัวของ Stucco ด้วย (5–6 นาที) ลักษณะการรีดแผ่นบิปชัมบอร์ดแสดงในรูปที่ 3.9

- เมื่อ Stucco แข็งตัวจะถูกส่งเข้าไปตัดให้ได้สูตร่างตามต้องการก่อนนำไปทำให้แห้งอีกครั้ง โดยผ่านเข้ามาที่มีอากาศร้อนเพื่อไลอน้ำอิสระออก ต้องระวังอย่าให้เกิดการ Recalcine ของบิปชัม

บิปชัมบอร์ดที่นิยมใช้มีขนาด 4×8 ฟุต หนา 0.5 นิ้ว และเพื่อความสวยงามจะมีการตกแต่งผิวน้ำของกระดาษโดยเรซิน หรือกระดาษที่เลียนแบบลายไม้ขัดตามความต้องการของตลาด การหุ้มผิวบิปชัมจะมีลักษณะคล้ายกันยกเว้นการคาดด้วยยางแอสฟัลต์ (Asphalt) เพราะแอสฟัลต์ให้เป็นตัวติดเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติด้านการทนต่อ火



รูปที่ 3.9 แสดงการขึ้นรูปเป็นบอร์ด

การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพของอิปชั่ม

การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพของอิปชั่ม


ผลิตภัณฑ์จากเรืออิปชั่มได้นำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ

- 1) กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น อุตสาหกรรมชีเมนต์ อุตสาหกรรมอิปชั่มบอร์ด
- 2) กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมเช้ามิกและอุตสาหกรรมแก้ว เป็นต้น
- 3) กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ปี ค.ศ. 1970 ในประเทศญี่ปุ่นเมริกา ปริมาณอิปชั่มที่ผลิตได้ส่วนใหญ่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง คิดเป็น 2 ใน 3 ของอิปชั่มที่ผลิตได้ทั้งหมด (~ 66%) แต่ปัจจุบันอิปชั่มที่ผลิตได้เกือบ 85% ใช้ในการผลิตอิปชั่มบอร์ดเมื่อนำมาคิดเป็นพื้นที่สัมผัสถึงพื้นที่ประมาณ 10 พันล้านตารางฟุต

อิปชั่มที่เหลือนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ และมีเพียง 7 – 8 % ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร?

การใช้ประโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง



อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมโครงสร้างหันมาใช้อิปชั่มแทนการใช้ไม้ เหล็ก อิฐ ก่อสร้างและคอนกรีตสำเร็จรูปมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากอิปชั่มประยุกต์ใช้สอยและความสะดวกสบายมากกว่า สามารถนำมาใช้ร่วมกับโครงเหล็กหรืออิฐก่อได้ดีและมีคุณสมบัติด้านการทนไฟ ทนความร้อนได้ดี และไม่ติดไฟซึ่งนิยมนิยมนำมาใช้แทนการใช้ไม้ในการก่อสร้าง นอกจากนี้อิปชั่มยังมีราคาถูก ทนทาน ได้ง่าย และใช้แรงงานในการติดตั้งน้อยจึงเป็นที่นิยมกันมาก ดังแสดงในรูปที่ 4.1

รูปที่ 4.1 ลักษณะการติดตั้งอิปชั่มบอร์ด

การใช้ยิปซัมในกุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ

การใช้ยิปซัมในอุตสาหกรรมอื่น ๆ นั้น สามารถนำยิปซัมมาใช้ได้ในหลายรูปแบบ ทั้งที่ผ่านการเผาหรือยังไม่ผ่านการเผา แบ่งได้เป็นกุ่มตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้

Calined industrial gypsum เป็นยิปซัมที่นำมาที่สุดในกุ่มอุตสาหกรรมนี้ โดยใช้ผลิตในลักษณะรับใช้ในการหล่อแบบสุขภัณฑ์และเครื่องปั้นดินเผา ใช้ทำนิล์ด์นล้อโลหะ และไม้ล็ดสำหรับตกแต่ง

Molding plaster ปลาสเตอร์ที่ใช้ทำต้นแบบ แบบพิมพ์ ซึ่งต้องมีความบริสุทธิ์ของยิปซัมสูง 95% ทั้งนี้ เพราะต้องการความแข็งแรง ความขาว เท่าไหร่ การแข็งตัว มีการหดตัว และการขยายตัวที่ใกล้เคียงกัน ทำจาก Beta hemihydrate หรือ Alpha hemihydrate หรือ Beta hemihydrate และ Alpha hemihydrate ผสมกัน

Anhydrous gypsum เป็นยิปซัมที่ผ่านการเผาที่ 400°F (204°C) เกิดเป็น Calcium sulfate ที่ไม่มีน้ำในโครงผลึกชนิด Soluble anhydrite ซึ่งมีความสามารถในการดูดซับน้ำได้สูง ใช้เป็นตัวดูดความชื้นในห้องทดลอง และเมื่อ遇ละเอียดให้เป็นตัวลำเดียงยาม่าแมลงชนิดที่มีพิษมากถึง

การใช้ยิปซัมในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมเกษตร ใช้ยิปซัมหรือแร่แอนไฮดร์บดให้มีขนาดเล็กกว่า 100 เมช มาปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความพูนมากขึ้น ช่วยในการระบายน้ำและปรับสภาพดินให้เป็นกลาง เป็นสารที่ให้ธาตุแคลเซียมแก่พืช ช่วยรักษาระดับในใจเรนในดิน และยังเพิ่มสารอาหารชั้นเฟด ชั้ลเฟอร์ให้กับดินได้อย่างรวดเร็ว

อุตสาหกรรมอาหาร ยิปซัมช่วยในการจับตัวเป็นก้อนของเต้าหู้ ใช้ในการผลิตเบียร์เพื่อควบคุมความกระด้างของน้ำ นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตอาหารปศุสัตว์ เช่น วัว แกะ ซึ่งเป็นการให้สารชัลเฟอร์ในรูปแบบที่มีความปลอดภัย

เอกสารอ้างอิง

1. ศิริเพ็ญ ธนาบันทกิจ. ปลายเตอร์. เอกสารประกอบการสอนวิชาการสร้างพิมพ์และการหล่อ 1. คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต, 2537.
2. แหล่งเรียนรู้ปัจจุบันของไทย. แผนที่และข้อมูลแผนกว่าด้วย ชุดเครื่องประดับในชาติไทย ฉบับที่ 1. กองเศรษฐกรนิพัทธา กรมทรัพยากรธรรมี กระทรวงอุดหนาทกรรม. ISBN: 974-7733-40-4, มิถุนายน 2543.
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. คู่มือการผลิตเครื่องใช้ในมิกนนี้ใช้อาหาร. ศูนย์พัฒนาเครื่องเคลือบดินเผา สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2539.
4. พจนาณุกรณ์ ศรีพัฒน์นิพัทธา ฉบับราชบันพิทยลักษณ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 2544
5. G. Seng. "Gypsum plaster for the ceramics industry". Technical Conference Ceramics in Millennium, Miracle Grand Convention Center, Bangkok, March 2000.
6. S.J. Lefond. "Construction Materials". Industrial Minerals and rocks. 4th edition. New York. N.Y., 1975.
7. http://www.Artemolds.com/ali/ali_library.html
8. Siam Moulding Plaster. "Serve Your Needs with Excellent Quality". Ceramics Suppliers meet Ceramics Manufacturers 2003. Queen Sirikit National Convention Center. Bangkok, July 2003.