

ที่ อก ๐๕๑๗/๒๕๖๐



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบการร้องเรียนความเดือดร้อนจากการระเบิดหินของบริษัท เขาบ่อคอนสตรัคชั่น จำกัด
เรียน ผู้ร้องเรียน

อ้างถึง หนังสือร้องเรียนของท่าน จำนวน ๑ ฉบับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบจังหวัดพังงา จำนวน ๑ ชุด

๒. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการระเบิดหิน ของบริษัท เขาบ่อคอนสตรัคชั่น จำกัด ทำให้สวนพืชและไร่ปาล์มของชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความเสียหาย บ่อน้ำใช้แห้ง ไปให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาตรวจสอบ นั้น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่ประทานบัตรที่ ๒๓๔๓๒/๑๕๕๑๓ ของบริษัท เขาบ่อคอนสตรัคชั่น จำกัด ร่วมกับท่าน และผู้แทนบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ จากการตรวจสอบพบว่า บ้านเรือนของผู้ร้องและบริเวณใกล้เคียง จำนวน ๔ หลัง มีการแตกร้าวตามแนวรอยต่อระหว่างผนังกับเสาบ้านทั้ง ๔ หลัง บริเวณพื้นบ้านมีรอยร้าว และพบรอยแยกบนพื้นดิน ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านพบหลุมยุบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมีความกว้างตั้งแต่ ๑.๕ เมตร - ๑๐ เมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ ๑ - ๓ เมตร จำนวนหลายหลุม นอกจากนี้บริษัทยังมีการถมทับลำเหมืองบางส่วน เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งลำเลียง และถนนที่ใช้ในการขนส่งลำเลียงหินจากหน้าเหมืองไปยังโรงโม่หินมีสภาพชำรุด โดยเฉพาะบริเวณจุดเข้า - ออก จากหน้าเหมืองและโรงโม่หิน แต่ไม่พบการปล่อยน้ำเสีย โดยไม่ได้ผ่านการบำบัดลงในลำคลอง และไม่พบการทำเหมืองออกนอกเขตประทานบัตร ทั้งนี้ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ บริษัท เขาบ่อคอนสตรัคชั่น จำกัด ตามกฎหมาย เนื่องจากมีการนำดินไปถมปิดกั้นทางน้ำซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ และได้แจ้งให้บริษัทดำเนินการขุดเปิดลำรางสาธารณประโยชน์ และรักษาสภาพลำรางดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดี พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบ และซ่อมแซมถนน เส้นทางขนส่งโดยเฉพาะช่วงรอยต่อเส้นทางเข้าเหมือง และโรงโม่หินกับถนนสาธารณะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และจัดให้มีรถบรรทุกน้ำฉีดพรมตามเส้นทางขนส่งลำเลียงหินจากเหมืองไปยังโรงโม่หิน รวมถึงบริเวณโรงเรียนโสตศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่เกิดจากการลำเลียงแร่

กรณีเกิดหลุมยุบตามที่มีการร้องเรียน จากแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมทรัพยากรธรณีระบุว่า ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีโอกาสเกิดหลุมยุบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ กรณีแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด ได้มีการตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๔ สถานี ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีสถานบ้านบางเตยเหนืออยู่ใกล้ขอบเขตประทานบัตร ในระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร (ใกล้กว่าบ้านผู้ร้องฯ) รวมอยู่ด้วย รายละเอียดตามรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ

ติดตาม...

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการสุ่มตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด ในพื้นที่ที่มีการ
ร้องเรียน หากพบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ถือประทานบัตรอย่างเข้มงวดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลพงษ์ ทวีศรี)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๔

โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๕๐

โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๐๖๘๕