



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ขึ้นหลักการเปรียบเทียบเพื่อตัดสินว่า พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

คดีนี้เรื่อง... ที่... /๒๕๕๕... สถานที่ทำ... ผู้... สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

วันที่... เดือน... ปี... พ.ศ. ๒๕๕๕

ระหว่าง นายตำรวจ ทหารเกณฑ์... นักวิชาการจังหวัด... ผู้กล่าวหา
กับ... ผู้ถูกล่าวหา

บริษัท... จำกัด... ผู้ต้องหา

ข้อกล่าวหา... ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๕ หมวด ๓ ข้อ ๑๕ ออกตามตรา ๕๙ แห่ง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐...
ทำ... เมื่อวันที่ ๒๕... เดือน... ปี... พ.ศ. ๒๕๕๕...
ผู้ต้องหา... รับสารภาพตลอดข้อหา... เหตุเกิดที่... จังหวัด...
อำเภอ... เมืองระยอง... จังหวัด... ระยอง

คดีนี้ผู้ต้องหากระทำความผิดพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๕๙ และ ๑๕
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๕ หมวด ๓ ข้อ ๑๕... มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๕๙ และ ๑๕๓...
ความผิดที่เปรียบเทียบได้ และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบรับ... จึงทำการเปรียบเทียบให้ผู้ต้องหาเสีย
ค่าปรับ... เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท... ผู้ต้องหาได้อินยอมตามคำเปรียบเทียบและได้ชำระเงิน
ค่าปรับเสร็จแล้วตั้งแต่วันที่... เดือน... ปี... พ.ศ. ๒๕๕๕

ลงชื่อ... ผู้ต้องหา


ลงชื่อ... พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เปรียบเทียบ
(นายจิรวุฒิ อารี)
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

ลงชื่อ... ผู้กล่าวหา
(นายตำรวจ ทหารเกณฑ์)

ลงชื่อ... พยาน/บันทึก
(นางสาวบุญยืน นุตรนงน้อย)

สำเนาถูกต้อง

นายศรีภูมิ อิมสำราญ
วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ



นายศรีณัฐ อิมล้ำราญ
วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

บันทึกการตรวจสอบ

ผู้เขียน: คณะแพทยศาสตร์ 30967/15390

หมู่ที่ 3 ตำบลคลองดิน

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 12 มิถุนายน 2560

บันทึกนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่า วันที่ เวลา 15.30 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแพทยศ.2510 จากหน่วยงานประกอบด้วย ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง (ผ.พร.สอจ.รย.) และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา (สรช.๖) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองอำเภอแกลง เทศบาลตำบลคลองดิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียน การทำเหมืองหินอุตสาหกรรม และโรงโม่หินของ บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด ที่ตำบลคลองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายประยูร สุขสว่าง เป็นผู้นำตรวจ

(เรื่องเดิม) ผลจากการตรวจสอบเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ได้ผลดังนี้

ข้อมูลทั่วไป พื้นที่ดังกล่าวเป็นประทานบัตรที่ 30967/15390 ชนิดหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของ บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด เมื่อที่ประทานบัตร 185-3-26 ไร่ เดิมมีอายุ 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2543 ถึงอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ต่ออายุครั้งที่ 1 มีอายุ 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยตรวจสอบเอกสารแผนผังแนบท้ายประทานบัตรของโครงการทำเหมืองมีพื้นที่การทำเหมืองอยู่ในบริเวณหมุดหลักเขตที่ 4/30967 ถึงหมุดหลักเขตที่ 17/30967 อยู่ทางด้านซ้ายของแผนที่ประทานบัตร ซึ่งมีประเด็นร้องเรียน 6 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 มีการทำเหมืองในบริเวณพื้นที่ ที่ห้ามทำเหมืองตามแนวเขตกันเขตในระยะ 10 เมตร หรือไม่

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบพบว่ามีการขุดลอกการทำเหมืองเข้าไปในระยะแนวกันเขต 10 เมตร บริเวณหมุดหลักเขตที่ 18/30967 ถึง หมุดหลักเขตที่ 21/30967 จริง (รายละเอียดเอกสารแนบ 1)

ประเด็นที่ 2 การทำเหมืองไม่มีแนวคันดิน รอบแปลงประทานบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบรอบแปลงประทานบัตร ดังนี้

1.บริเวณหมุดหลักเขตที่ 1/30967 ถึง หมุดหลักเขตที่ 5/30967 พบแนวคันดินแต่ยังไม่

ตรงตามแบบ

2.บริเวณหมุดหลักเขตที่ 5/30967 ถึง หมุดหลักเขตที่ 14/30967 พบแนวคันดินและมีการปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว


3.บริเวณหมุดหลักเขตที่ 14/30967 ถึง หมุดหลักเขตที่ 16/30967 เป็นแนวสันเขา

ธรรมชาติ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์

/ 4. บริเวณหมุด...

นายสมชาย ใจดี

วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ



4.บริเวณหมุดหลักเขตที่ 16/30967 ถึง หมุดหลักเขตที่ 17/30967 เป็นแนวสันเขา
5.บริเวณหมุดหลักเขตที่ 17/30967 ถึง หมุดหลักเขตที่ 19/30967 มีแนวสันดินและมีการ

ปลูกต้นไม้

6.บริเวณหมุดหลักเขตที่ 19/30967 ถึง หมุดหลักเขตที่ 21/30967 เป็นแนวคันดินรอยต่อ
ระหว่างประตอมัน้ำชลประทานของ บจก. สหวิริยะก่อสร้าง กับประธานบัตร์ บจก. นันทศิลา

7.บริเวณหมุดหลักเขตที่ 21/30967 ถึง หมุดหลักเขตที่ 1/30967 เป็นแนวสันเขา
8.ในส่วนที่เป็นแนวคันดินตามข้อ 1-7 ที่ไม่ตรงตามแบบที่เสนอไว้ตมแผนผังการทำ
เหมือง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ประเด็นที่ 3 ไม่มีการทำเหมืองแบบขุดขึ้นบันได ตามที่กำหนดในแผนผังการทำเหมือง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบเอกสารแนบท้ายแผนผังโครงการทำเหมือง
หน้า 28 พบว่า การทำเหมืองต้องมีความสูงของชั้นบันได สูง 10 เมตร กว้าง 4 เมตร โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่าไม่มีลักษณะเป็นชั้นบันได ทั้ง 4 ด้าน โดยเจ้าหน้าที่จาก สรช.6 ให้ความเห็นว่า ด้านที่มีการกระทำ
ผิดแผนผังฯ ไม่เป็นชั้นบันได ซึ่งสูงเกินกว่า 10 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ่อเหมือง เป็นการกระทำผิด
ชัดเจน ส่วนการทำเหมืองในพื้นที่ด้านอื่นอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่การทำเหมือง (รายละเอียดเอกสารแนบ 2)

ประเด็นที่ 4 ไม่แปลงประตอมัน้ำมีทางน้ำและทางสาธารณะ ผ่านแปลงประธานบัตร์ ซึ่งจะต้อง
ทำเหมืองทางทางน้ำ - ทางสาธารณะ ในระยะ 50 เมตร บริษัทฯ มีการทำเหมืองทางระยะ 50 เมตร หรือมีการขอ
อนุญาต ทำเหมืองใกล้ทางน้ำและทางสาธารณะหรือไม่

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบแผนผังแล้ว ในประธานบัตร์แปลงนี้ไม่มี
ทางสาธารณะพาดผ่านหรือใกล้เคียง แต่มีทางน้ำสาธารณะ(คลองสูงโพรวัง)พาดผ่านแปลงประธานบัตร์แนวทิศ
เหนือ-ทิศใต้ จุดพาดผ่านเริ่มจากระหว่างหมุดที่ 5/30967 และหมุดที่ 6/30967 (ทางทิศเหนือของพื้นที่ประธาน
บัตร์) ถึงจุดพาดผ่านระหว่าง หมุดที่ 16/30976 และ หมุดที่ 15/30967 (ทางทิศใต้ของพื้นที่ประธานบัตร์) ซึ่งมี
ความยาวของทางน้ำที่พาดผ่านพื้นที่ประธานบัตร์ ยาวประมาณ 650 เมตร โดยมีระยะความยาวของทางน้ำที่ใกล้
บ่อเหมืองเป็นระยะทาง 250 เมตร

จากผลการรังวัดโดยช่างรังวัด ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พบว่า มีการทำ
เหมืองใกล้ทางน้ำสาธารณะ (วัดจากถดถึงทางน้ำจุดที่ใกล้ขอบบ่อเหมือง) มีระยะทางระหว่างขอบบ่อเหมือง และ
ทางน้ำสาธารณะเกิน 50 เมตร จำนวน 1 จุด และไม่ถึง 50 เมตร จำนวน 4 จุด ตามลำดับดังนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1)

จุดที่ 1 มีระยะห่าง 55 เมตร

จุดที่ 2 มีระยะห่าง 37 เมตร

จุดที่ 3 มีระยะห่าง 30 เมตร

จุดที่ 4 มีระยะห่าง 44 เมตร

จุดที่ 5 มีระยะห่าง 41 เมตร

สำเนาถูกต้อง

นายศรีณัฐ อิมสำราญ
วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

ประเด็นที่ ...

ประเด็นที่ 5 มีการทำเหมืองออกนอกเขตประทานบัตรหรือไม่

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบโดยการเดินเท้าและตรวจแผนที่ ไม่ปรากฏมีการทำเหมืองออกนอกเขตประทานบัตรแต่มีการระเบิดออกนอกเขตการทำเหมืองที่ได้รับอนุญาต ตามแผนผังโครงการ ทั้งนี้ได้ประสานให้ ผ.พร.สอจ. ระยอง ให้สอบเขตรังวัดพื้นที่ประทานบัตรแล้ว โดยผลการ รังวัดการระเบิดเขตการทำเหมืองโดยช่วงรังวัด ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ไม่ปรากฏการทำเหมือง นอกเขตประทานบัตรแต่ปรากฏร่องรอยการทำเหมืองออกนอกเขตทำเหมืองที่เสนอไว้ในแผนผังโครงการ (รายละเอียดเอกสารแนบ 1)

ประเด็นที่ 6 มีการชำระค่าภาคหลวงถูกต้องหรือไม่

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า การจัดเก็บค่าภาคหลวงนั้น มีระเบียบ กรมทรัพยากรธรณี ว่าด้วยการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2545 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) โดยทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณ หินที่ชำระค่าภาคหลวง ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงโม่หินที่ใช้ในการโม่หิน ประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการโม่หิน 2.5 หน่วย (unit/ตัน) ซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ตรวจสอบเอกสารการชำระค่าภาคหลวง ตามสำเนาใบเสร็จการชำระค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามระเบียบหลักเกณฑ์แล้ว (รายละเอียด ตามเอกสารแนบ 4)

ประเด็นที่ 7 บริษัทไม่ได้ทำหรือปฏิบัติตามแผนผังโครงการหรือผิดเงื่อนไขต่างๆ มีการดำเนินคดี หรือไม่

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีหลักเกณฑ์การปฏิบัติเงื่อนไขในรายละเอียด ข้อ ๖ ข้างมาก ผู้ร้องไม่ได้ร้องเฉพาะเจาะจง จึงมอบหมายให้ สรช.๖ เป็นผู้ตรวจสอบ และหากพบการกระทำผิดที่ นอกเหนือจากการตรวจสอบ ในข้อ 1-6 ให้ สรช.๖ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้ สรช.๖ แจ้งผลการ ตรวจสอบต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และอำเภอแม่กลองทราบต่อไป

สิ้นสุดการตรวจสอบเวลาประมาณ 18:30 น.

อนึ่ง ในการตรวจสอบคณะเจ้าหน้าที่ได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ ไม่ได้มีการบังคับ ชูเชิญ หรือทำไม่ เสียหาย สูญหายแก่ทรัพย์สินใดๆ อีกทั้งมิได้เรียกร้องหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเอง และผู้อื่น ได้อ่านให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเป็นที่เข้าใจดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(.....) ผู้ตรวจ

นายประยูร สุขสว่าง
บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด

(.....) ผู้ตรวจสอบ

นายวิทยา ขพานนท์
นายอำเภอแม่กลอง

(.....) ผู้ตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ กาญจนสูงศักดิ์
ผอ.กองช่าง
เทศบาลตำบลคลองดิน

(.....) ผู้ตรวจสอบ

นายโอฬาร วงศ์ประยูรศิริ
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลคลองดิน

นายศรีณู อิมสำราญ
วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

(.....) ผู้ตรวจสอบ

นายคำณ ถุทธิกรณ์

หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

(.....) ผู้ตรวจสอบ

นายเสถียร พลอยแก้ว

นายช่างรับผิดชอบด้าน

ฟ.พร.สอ.จ.รย.

(.....) ผู้ตรวจสอบ

นายศุภชัย เพชรจำรัส

วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

สรข.6 นครราชสีมา

(.....) ผู้ตรวจสอบ

น.อ. ยงยุทธ ผอ.บ.นค.

หัวหน้ากลุ่มงานข่าว

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง

(.....) ผู้ตรวจสอบ

นางสาววรรณวิศา มกัลยศิริ

นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

(.....) ผู้ตรวจสอบ

นายอภิพงศ์ สัตราพงศ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

(.....) ผู้ตรวจสอบ

นายศราวุฒิ ถิ่นเกาะแก้ว

วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

สรข.6 นครราชสีมา

สำนักงาน







Sc

นายศรัณยู อิมสำราญ
วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....
ที่..... วันที่.....
เรื่อง.....

 (นายประจักษ์ ชัยธรรม) อธิบดี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (นายสุชาติ สันติสุข) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 (นายประจักษ์ ชัยธรรม) อธิบดี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (นายสุชาติ สันติสุข) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 (นายประจักษ์ ชัยธรรม) อธิบดี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (นายสุชาติ สันติสุข) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำเนา



นายศรัณยู อัมมสาร
รักษาการเลขาธิการสภาการศึกษา



สภาพน้ำขึ้น ประกอบบันทึกการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๐

ประธานโครงการ ๓๐๒๖/๑๕๓๙๐

รศ. นริศ ภูมิวิวัฒน์วงศ์ จุฬาลงกรณ์

หมู่ที่ ๓ ตำบลดงหิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

บริเวณพื้นที่โครงการ
จัดตั้งเขื่อนกั้นน้ำ
ตามโครงการ ๓๐๒๖/๑๕๓๙๐




๒๕
นายสรณชัย อิมสำราญ
วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

ศูนย์บริหารเศรษฐกิจพอเพียง จ.บุรีรัมย์

บัญชี ๓. พิมพ์กองคืบ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

บริเวณที่มีการกำหนดแนวกันเขตต่างจาก
ทางน้ำสาธารณะ ในระยะ 50 เมตร
อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบ่อประปา



เนื้อที่ 185 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา
มูลค่าที่ดิน 1:5,000

นายพลตรี (นายพลตรี) นายทางรังสิบลัญชีงาน

1. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

นายศรีณมู อิ่มสำราญ
วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ



สภาพน้ำเมือง ประถมบ้นมีการทรวกถนน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

ประธานที่ 30967/15390

ของ บริษัท สหวิภาก่อสร้าง จำกัด


หมู่ที่ 3 ตำบลก่งดิน ตำบลแก่ง จังหวัดร้อย

บริเวณที่มีการกำหนดแนวถนนเขตทาง
จากทางน้ำสาธารณะ ในระยะ 50 เมตร
อยู่ทางซ้าย ที่ตัดกันออก ของบ่อเมือง





นายศรีวิทย์ อึ้งสำราญ
วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

รูปภาพผลการตรวจสอบประเด็นการคัดค้านการต่ออายุประทานบัตร
ของ บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด



รูปภาพแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของเทศบาล





หมายเหตุ คัดลอกและดัดแปลงจากแผนที่ Google Earth
อ้างอิงใช้ระบบUTM ตามแบบ L7017

0 250 500 Meters
มาตราส่วน 1:10,000

สัญลักษณ์

- ที่นที่ 30967/15390 ของ บ.สทวิศวกก่อสร้าง จก.
ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
- ประธานบัตรแปลงโฉลเคียง
ปทบ. 23718/15468 ของ บ.นันทศิลา จก.

รูปที่ 4 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งของพื้นที่โครงการฯ บนแผนที่ฐานของ Google Earth



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริการงานอนุญาต กลุ่มการอนุญาตสัมปทานแร่ โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๔๓ ต่อ ๔๓๒๑

ที่ ๐๔/

วันที่

กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน

เรียน ผอ.ศสท.

17 ส.ค. 65.

ด้วย กพร. ได้มีหนังสือ ที่ อก ๐๕๐๔/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ชี้แจง
ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้านสุขไพรวัน ซึ่งปรากฏว่า การร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้านสุขไพรวัน
ไม่ได้มีการระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

กบอ. จึงขอความอนุเคราะห์ ศสท. เพื่อประกาศผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว
ลงในเว็บไซต์ ของ กพร. ต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี