

บันทึกการตรวจสอบ

เขียนที่ หจก. ภูเก็ตแผ่นดินขอนแก่น

220 หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย

อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันที่ (28 ส.ค. 61) เวลาประมาณ 13.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุตรธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงของพื้นที่ตามหนังสือร้องเรียนของกลุ่มรักแผ่นดินฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 กรณี ร้องเรียนเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการระเบิดหินของ หจก. สหกิจภูเก็ตแผ่นดินและโรงโม่หินเทพประทานพร (โดยนางวัชรภรณ์ ผ่องใส) โดยผลการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้

ประเด็นข้อร้องเรียน



มีรายละเอียดข้อร้องเรียน คือ ขอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ไปตรวจสอบโรงโม่ของนายเฮง ทองแท่งไทย ว่ามีการระเบิดออกนอกเขตพื้นที่ประทานบัตรตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ และมีการชำระค่าภาคหลวงอย่างไร

ข้อเท็จจริง

โรงโม่หินในเครือเทพประทานพร (นายเฮง ทองแท่งไทย) มีประทานบัตร จำนวน 3 แปลง (2 โครงการ) คือ

1. ประทานบัตรที่ 31428/15381 ของนางวัชรภรณ์ ผ่องใสชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) เนื้อที่ 49 ไร่ 3 งาน 06 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณแหล่งหินอุตสาหกรรมก่อสร้าง แหล่งหินภูถ้ำเกลบ อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น เต็มทั้งแปลง อายุประทานบัตร 19 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2543 สิ้นอายุวันที่ 17 สิงหาคม 2562

2. ประทานบัตรที่ 15519/15459 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 15518/15458 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตแผ่นดินขอนแก่น ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) เนื้อที่รวม 290 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณแหล่งหินอุตสาหกรรมก่อสร้าง แหล่งหินภูผาคำ อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น เต็มทั้งแปลง อายุประทานบัตร 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2543 สิ้นอายุวันที่ 5 ธันวาคม 2563



ผลการ...



ผลการตรวจสอบ

1. ไม่สามารถนัดหมายผู้ร้อง (กลุ่มผู้รักแผ่นดิน) มาร่วมตรวจสอบในวันนี้ (28 ส.ค. 61) ได้ และได้นัดหมายโรงโม่หินในเครื่องห้างหุ้นส่วนจำกัด รักดีแผ่นดินขอนแก่น โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมตรวจสอบตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้



2. พื้นที่ประทานบัตรที่ 31428/15381 ของนางวัชรภรณ์ ผ่องใส มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลาดเชิงเขาถึงพื้นที่ยอดเขาค่อนข้างไปทางทิศเหนือของภูเก้าเกลบ ขณะตรวจสอบไม่พบว่ามีการทำเหมือง ไม่พบเครื่องจักรอุปกรณ์หรือบุคคลทำงานอยู่ในพื้นที่ประทานบัตร ทิศใต้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันไม่สามารถเดินเท้าเข้าถึงพื้นที่ได้ ทิศเหนือเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขามีต้นไม้อุดมสมบูรณ์หนาแน่น ทิศตะวันออกเป็นพื้นที่หน้าผาสูงชันไม่สามารถเดินเท้าเข้าถึงพื้นที่ได้ และทิศตะวันตกมีร่องรอยการทำเหมืองชิดแนวเขตหรือมีพื้นที่บางส่วนออกนอกแนวเขตและไม่สามารถตรวจสอบหลักหมายเขตเหมืองแร่ได้หมด เนื่องจากพื้นที่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์หนาแน่นและพื้นที่ของหน้าผาค่อนข้างสูงชัน

3. พื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 15518/15458 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด รักดีแผ่นดินขอนแก่น มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาทั้งหมดทั้งแปลงอยู่บนเขาภูผาคำ ขณะตรวจสอบพบว่ามีการทำเหมืองในพื้นที่ตอนกลางไปทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ลักษณะพื้นที่หน้าเหมืองมีลักษณะเป็นชั้นบันได จากการตรวจสอบแผนที่รังวัดสำหรับคำขอประทานบัตรที่ 1/2560 หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 31446 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด รักดีแผ่นดินขอนแก่น ซึ่งขอทับพื้นที่โครงการเดิมเดิมทั้งแปลง ไม่พบว่ามีการทำเหมืองออกนอกเขตพื้นที่โครงการ (ประทานบัตร) แต่อย่างใด

4. การชำระค่าหลวงแร่ของประทานบัตรข้างต้น ได้มีการชำระค่าภาคหลวงแร่ตามใบเสร็จค่าไฟฟ้าของโรงโม่หิน ตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ความเห็นของคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

คณะผู้ตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจาก พื้นที่ประทานบัตรที่ 31428/15381 ของนางวัชรภรณ์ ผ่องใส มีร่องรอยการทำเหมืองชิดแนวเขตหรือมีพื้นที่บางส่วนออกนอกแนวเขต และไม่สามารถตรวจสอบหลักหมายเขตเหมืองแร่ได้หมด เนื่องจากพื้นที่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์หนาแน่นและพื้นที่ของหน้าผาค่อนข้างสูงชัน และพบร่องรอยการทำเหมืองชิดแนวเขตหรือมีพื้นที่บางส่วนออกนอกแนวเขตทางทิศตะวันตก จึงเห็นควรให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการรังวัดพื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวเขตและพื้นที่นอกเขตประทานบัตรบริเวณที่หากมีการทำเหมืองออกนอกเขตประทานบัตร และหากพบว่ามีการทำเหมืองในเขตพื้นที่ห้ามทำเหมืองและพื้นที่นอกเขตประทานบัตรให้ดำเนินคดีในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 และส่งผลรังวัดให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป




อนึ่ง...



อนึ่ง ในการเข้าดำเนินการตรวจสอบครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้กระทำไปภายใต้อำนาจหน้าที่ มิได้บังคับ ชูเชิญ ทำให้ผู้ใดได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ มิได้ทำให้เสียหาย สูญหาย หรือไร้ค่า ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น

อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายฟังแล้วรับว่าถูกต้องเข้าใจจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานอ่านให้ผู้เกี่ยวข้องฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ




ผู้นำตรวจสอบ

(นายอรรถพล กลิ่นทอง)

ผู้จัดการทั่วไป ผู้แทนฯ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิศร จันทร์แสงศรี)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกุลธิดา หองทองกาน)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ลงชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายทินกร จรรยพงษ์)

นักสืบสวนสอบสวน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ลงชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย ค้าค่อง)

นายช่างเหมืองแร่ชำนาญงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายเอกราช ก้อนจันทร์)

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายเมธี จีระพันธ์)

วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุบลราชธานี

ลงชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายเอกภพ แก้วเอียด)


วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุบลราชธานี



ภาพประกอบการตรวจสอบ





ภาพประกอบที่ 1 สภาพพื้นที่มองไปทางทิศเหนือของพื้นที่ประทานบัตรที่ 31428/15381
ของนางวัชรภรณ์ ผ่องใส ถ่ายภาพจากตอนกลางพื้นที่ประทานบัตร




ภาพประกอบที่ 2 สภาพพื้นที่มองไปทางทิศใต้ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 31428/15381
ของนางวัชรภรณ์ ผ่องใส ถ่ายภาพจากทิศใต้ของพื้นที่ประทานบัตร










ภาพประกอบที่ 3 สภาพพื้นที่มองไปทางทิศตะวันออกของพื้นที่ประทานบัตรที่ 31428/15381
ของนางวัชรภรณ์ ผ่องใส ถ่ายภาพจากทิศตะวันตกของพื้นที่ประทานบัตร



ภาพประกอบที่ 4 สภาพพื้นที่มองไปทางทิศตะวันตกของพื้นที่ประทานบัตรที่ 31428/15381
ของนางวัชรภรณ์ ผ่องใส ถ่ายภาพจากตอนกลางของพื้นที่ประทานบัตร

[Signature]

อ.วิภาดา


[Signature]

[Signature]


[Signature]

7301 9403


[Signature]



ภาพประกอบที่ 5 สภาพพื้นที่พื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 ร่วมแผนผัง โครงการเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ 15518/15458 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น


ชาน-ดิ







วิมล ฤทธิ



แผนที่

คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๐ หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๓๑๔๔๖

ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักดีแผ่นดินขอนแก่น


ที่ตำบลวังสวาบ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับชุด L 7018 -รขวาง 5342 II

E 803600.000 m.

N 1846600.000 m

GN.

จากหลักหมายเขตพยานที่ 2/15519 ถึงมุมหมายเลข ๙ ทิศ $152^{\circ} 31'$ ระยะ 38.805 เมตร

เนื้อที่ ๒๕๗ ไร่ ๐ งาน ๘๐ ตารางวา

มาตราส่วน ๑ : ๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ

- คำขอประทานบัตรแปลงนี้ขอทับพื้นที่ประทานบัตรที่ ๑๕๕๑๘/๑๕๕๔๘ และ ๑๕๕๓๙/๑๕๕๔๙ ซึ่งเป็นของผู้ขอเอง เดิมทั้งแปลง และกำหนดสิ้นอายุประทานบัตร ครบ ๒๐ ปี ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ที่หมายสี คือ แนวเขตคำขอประทานบัตรที่หมายสี คือ บริเวณพื้นที่ที่เปิดการทำเหมืองไปแล้ว เนื้อที่ประมาณ ๑๕๘ ไร่

X ผู้เขียน

(นายเอกราช ก้อนจันทร์)

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

X ผู้ตรวจ

(นายมานิต นวลหลับ)

หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

รูปที่ 3 แผนที่แสดงแนวเขต คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 31446

ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักดีแผ่นดินขอนแก่น หอที่ตำบลวังสวาบ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น